



Polismyndighet

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
AM-1786-16Signerat av
Kjell-Åke WendtSignerat datum
2016-05-04 15:35INKOM: 2016-08-11
Datum ÅLNR: B 181-16
2016-05-04

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Handläggare (Protokollförare)

Kommissarie Kjell-Åke Wendt

Undersökningsledare

Chefsåklagare Jan Pernvi

Polisens diarienummer

0150-K59-16

Målsägande

Karlsson, Andreas

Karlsson, Daniel

Svensson, Lena

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Rosén, Jörgen, förordnad 2016-01-27

Rosén, Jörgen, förordnad 2016-01-27

Rosén, Jörgen, förordnad 2016-01-27

Förtursmål

Nej

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Lindsö, Daniel Edvard

Personnummer

19841017-3952

Brott

Grov vårdslöshet i trafik, Vållande till annans död, Vållande till kroppsskada

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18

Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse

utsänd

2016-04-13

Yttrande

senast

2016-04-29

Underrättelse

slutförd

2016-04-25

Försvare

Johan Eriksson, förordnad 2016-01-13

2016-04-13

2016-04-29

2016-04-25

Underrättelsesätt, försvare

Resultat av underrättelse mt

Ej erinran

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diarier

0150-K59-16

Uppgiftstyp

Anmälan

Sida

1

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Avspärrning..... 7

Trafikmålsanteckning..... 9

PM av Farid Umeflod..... 10

Bildkollage 1..... 11

Bildkollage 2..... 20

PM Ulf Björk..... 24

PM Oskar Harvyl..... 25

PM Torbjörn Isaksson..... 26

Händelserapporter

Händelserapport 1..... 27

Händelserapport 2..... 29

Tekniska undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll brottsplatsen, Hälsingborgsvägen Landskrona.....	37
Undersökningsprotokoll fordonsundersökning, EHH382.....	41
Besiktningsprotokoll beträffande EHH382.....	49
Information ang. EHH382:s "svarta låda".....	50
Sakkunnigutlåtande NFC.....	51
PM avseende Dan Karssons kläder.....	56
Karta Bostad-olycksplats-Ibbés pizzeria.....	57

Medicinska utlåtande

Journalanteckningar 1 Lena Svensson.....	58
Journalanteckningar 2 Lena Svensson.....	72
Rättsmedicinskt yttrande, Lena Svensson.....	94
Primärrapport dödsfall samt kvitto.....	100
Primärrapport begäran om rättsmedicinsk undersökning.....	102
Dödsbevis Dan Karlsson.....	104
Obduktionsprotokoll avseende Dan Karlsson.....	105

Förhör med målsägande

Förhör med målsägande, Svensson, Lena Ulla-Britt	123
Förhör med målsägande, Svensson, Lena Ulla-Britt	129
PM Samtal med Lena Svensson 2016-04-29.....	132
Förhör med målsägande, Karlsson, Andreas Oskar	133

Förhör med vittne/annan

Förhör Tanja Jankkila	135
<i>Bilaga: PM</i>	
Förhör Catarina Jankkila	139
Förhör med Anders Söderström.....	142
<i>Bilaga: Anders Söderströms skrivelse</i>	
Förhör med vittne, Möller Gunnarsson, Sofia Louise	146
Förhör med annan, Nordfeldt, Pär Nicklas	149
Förhör med annan, Hjelmesten, Erik Harry	151
Förhör med annan, Hjelmesten, Eric Harry	154
Förhör med annan, Dahl Pechlivanidou, Stavroula	157

Förhör med misstänkt

Förhör med misstänkt, Lindsö, Daniel Edvard	159
<i>Bilaga: Förhørsfoto</i>	

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Lindsö, Daniel Edvard.....	169
Personalia, Lindsö, Daniel Edvard.....	170

I utredningsmaterialet finns två DVD-skivor och en CD-skiva:

DVD-skiva 1 visar färdvägen från rondellen Ringvägen-Hälsingborgsvägen fram till olycksplatsen, körd i hastigheterna 70 km/tim och 90 km/tim.

DVD-skiva 2 visar 360 graders fotografering av olycksplatsen.

CD-skivan innehåller radiotrafik.



Polismyndighet

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

1

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Anmält datum 2016-01-06	Registreringsdatum 2016-01-07	Överförd från RAR 2016-01-07
Brottsbeskrivning Grov vårdslöshet i trafik		Brottskod 3001
Brottsplatsadress HÄLSINGBORGSVÄGEN		Områdeskod 1282
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2016-01-06 - 2016-01-06
Aktör Hjelmesten, Eric Harry Jankkila, Jennie Maria Catarina Jankkila, Tanja Cristina Rebecca Lindsö, Daniel Edvard Polismyndigheten Svensson, Lena Ulla-Britt Söderström, Anders Holger		Roll Vittne Vittne Vittne Misstänkt Anmälare Målsägande Vittne
Brottsbeskrivning Vållande till annans död		Brottskod 0315
Brottsplatsadress HÄLSINGBORGSVÄGEN		Områdeskod 1282
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2016-01-06 - 2016-01-06
Aktör Gunnarsson, Sofia Louise Hjelmesten, Eric Harry Jankkila, Jennie Maria Catarina Jankkila, Tanja Cristina Rebecca Karlsson, Andreas Oskar Karlsson, Daniel Sebastian Lindsö, Daniel Edvard Polismyndigheten Svensson, Lena Ulla-Britt Söderström, Anders Holger		Roll Vittne Vittne Vittne Vittne Målsägande Målsägande Misstänkt Anmälare Målsägande Vittne
Brottsbeskrivning Vållande till kroppsskada		Brottskod 0399
Brottsplatsadress HÄLSINGBORGSVÄGEN		Områdeskod 1282
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2016-01-06 - 2016-01-06
Aktör Hjelmesten, Eric Harry Jankkila, Jennie Maria Catarina Jankkila, Tanja Cristina Rebecca Lindsö, Daniel Edvard Polismyndigheten Svensson, Lena Ulla-Britt Söderström, Anders Holger		Roll Vittne Vittne Vittne Misstänkt Anmälare Målsägande Vittne
Involverad personal Björnqvist Lars-Gunnar Håkan Samuelsson Göran		Funktion Handläggare (RAR) Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan Yttre befäl Lars Hallin, polisinspektörerna Johan Håkansson, Jesper Leidig samt polisassistent Farid Umeflod m.fl. på platsen. BROTT Daniel misstänks för vållande till annans död, genom att av oaktsamhet		

orsaka den avlidnes död.

Daniel misstänks för vållande till kroppsskada, genom att av oaktsamhet orsaka annan person kroppsskada som inte är att anse som ringa.

Daniel misstänks för grov vårdslöshet i trafik, genom att vid framförande av fordonet göra sig skyldig till grov oaktsamhet.

OMSTÄNDIGHETER

I samband med att polisbilen passerar övergångsstället sker en kollision med två personer. En av personerna avlider och den andra skadas. Se övrig avrapportering i Durtvå.

SKADOR

En fotgängare avlider och den andra skadas. Båda förs till sjukhuset i Lund. Polisbilen skadas på högersidan och bärgas till polishuset i Helsingborg.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR

Rikspolisstyrelsen
IU

2016-01-07 08.52
0150-K59-16
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 0150-K59-16
Enhet: 5980AKAK1 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd: 5000-K20942-16
Anmälningsdatum: 2016-01-06 kl: 18.43 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Inspektör Johan Håkansson
Inskriven av: Ass Göran Samuelsson
Inskriven: 2016-01-07 kl: 08.42 Handl. p-mynd: SÄRSKILDA UTREDNIN
Enhet: 5980AKAK1

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
SVENSSON, LENA

MISSTÄNKT:
LINDSÖ, DANIEL

ANMÄLARE:
POLISMYNDIGHETEN

ÖVRIGT:
Fritext
Godsuppgift 1 punkter

VITTNÉ:
HJELMESTEN, ERIC
JANKKILA, CATARINA
JANKKILA, TANJA
Fler vittnen finns

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
Skiss, bildkollage, tvångsmedel samt TMA i Durtvå.

BROTT/HÄNDELSE

	1.50
	Brottskod
Vållande till annans död	0315
HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA	Länkod: 12
	Omrkod: 1282
Onsdag 2016-01-06 kl 18.40 t.o.m. Onsdag 2016-01-06 kl 18.43	
POLISMYNDIGHETEN	Anmälare juridisk
HJELMESTEN, ERIC HARRY	Vittne
JANKKILA, JENNIE MARIA CATARINA	Vittne
JANKKILA, TANJA CRISTINA REBECCA	Vittne
SÖDERSTRÖM, ANDERS HOLGER	Vittne
SVENSSON, LENA ULLA-BRITT	Målsägande fysisk

Vållande till kroppsskada	0399
HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA	Länkod: 12
	Omrkod: 1282

Onsdag 2016-01-06 kl 18.40 t.o.m. Onsdag 2016-01-06 kl 18.43	
POLISMYNDIGHETEN	Anmälare juridisk
HJELMESTEN, ERIC HARRY	Vittne
JANKKILA, JENNIE MARIA CATARINA	Vittne
JANKKILA, TANJA CRISTINA REBECCA	Vittne
SÖDERSTRÖM, ANDERS HOLGER	Vittne
SVENSSON, LENA ULLA-BRITT	Målsägande fysisk

Särskilda utr 1 Syd SU
Box 16007
200 25 MALMÖ
Tfn:
E-post:

Besöksadress: Drottningsgatan 1, 5 tr
Faxnr: 010-5616427
Handl. enhet: Särskilda utr 1 Syd SU
Handläggare: Kommissa. Lars-Gunnar H Björnqvist

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR

2016-01-07 08.52

Rikspolisstyrelsen
IU

0150-K59-16
Sida: 2

Grov vårdslöshet i trafik 3001
HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA Länskod: 12
Omrkod: 1282

Onsdag 2016-01-06 kl 18.40 t.o.m. Onsdag 2016-01-06 kl 18.43	
POLISMYNDIGHETEN	Anmälare juridisk
HJELMESTEN, ERIC HARRY	Vittne
JANKKILA, JENNIE MARIA CATARINA	Vittne
JANKKILA, TANJA CRISTINA REBECCA	Vittne
SÖDERSTRÖM, ANDERS HOLGER	Vittne
SVENSSON, LENA ULLA-BRITT	Målsägande fysisk

FRITEXT

Yttre befäl Lars Hallin, polisinspektörerna Johan Håkansson, Jesper Leidig samt polisassistent Farid Umeflod m.fl. på platsen.

BROTT

Daniel misstänks för vållande till annans död, genom att av oaktsamhet orsaka den avlidnes död.

Daniel misstänks för vållande till kroppsskada, genom att av oaktsamhet orsaka annan person kroppsskada som inte är att anse som ringa.

Daniel misstänks för grov vårdslöshet i trafik, genom att vid framförande av fordonet göra sig skyldig till grov oaktsamhet.

OMSTÄNDIGHETER

I samband med att polisbilen passerar övergångsstället sker en kollision med två personer. En av personerna avlider och den andre skadas. Se övrig avrapportering i Durtvå.

SKADOR

En fotgängare avlider och den andra skadas. Båda förs till sjukhuset i Lund. Polisbilen skadas på högersidan och bärgas till polishuset i Helsingborg.

GODSFÖRTECKNING

Särskilda utr 1 Syd SU
Box 16007
200 25 MALMÖ
Tfn:
E-post:

Besöksadress: Drottningsgatan 1, 5 tr
Faxnr: 010-5616427
Handl. enhet: Särskilda utr 1 Syd SU
Handläggare: Kommissa. Lars-Gunnar H Björnqvist

A N M Ä L A N

Rikspolisstyrelsen
IU

ARKIVEXEMPLAR
2016-01-07 08.52
0150-K59-16
Sida: 3

1 Föremål: Personbil
Huvudgrupp: Fordon/Fordonstillbehör/Trafik/Flyg
Undergrupp: Personbil
Antal: 1
Typ av skylt: Normal svensk skylt
Registreringsnummer: EHH382
Tillgripen: Nej
Typ av fordon: PB
Fabrikat/modell: VOLVO XC70 POLIS
Chassinummer: YV1BZ8256E1188032
Färg: FLERF
Försäkringsbolag: KAMMK
Efterlyst i EF: Nej
Bärgas: Ja
Uppställningsplats: Polishuset Helsingborg

MÅLSÄGANDE

SVENSSON, LENA ULLA-BRITT Kön: K
Försäkringsbolag:

VITTNE

HJELMESTEN, ERIC HARRY Kön: M

VITTNE

JANKKILA, JENNIE MARIA CATARINA Kön: K

VITTNE

JANKKILA, TANJA CRISTINA REBECCA Kön: K

VITTNE

SÖDERSTRÖM, ANDERS HOLGER Kön: M

Särskilda utr 1 Syd SU

Box 16007

200 25 MALMÖ

Tfn:

E-post:

Besöksadress: Drottningsgatan 1, 5 tr

Faxnr: 010-5616427

Handl. enhet: Särskilda utr 1 Syd SU

Handläggare: Kommissa. Lars-Gunnar H Björnqvist

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR

2016-01-07 08.52

0150-K59-16

Sida: 4

Rikspolisstyrelsen

IU

ANMÄLARE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

POLISMYNDIGHETEN

BOX 12256, 102 26 STOCKHOLM, SVERIGE

Utl. jur. person: N

Säte: STOCKHOLM, STOCKHOLMS LÄN

Orgnr/pnr: 202100-0076 Telefon: 11414

Vatnummer:

E-post: registrator.kansli@polisen.se

Anmält av: JOHAN HÅKANSSON

Befattning: INSP Telefon: 0733402438

Utländsk postadr:

Arbetsställe:

Övriga anteckningar:

AVLIDEN PERSON

KARLSSON, DAN ANDERS, 19620524-9318 Kön: M

NYVÅNGSGATAN 31 C, 261 42 LANDSKRONA, SVERIGE

Tilltalsnamn: DAN

Medborgarskap: SVERIGE

Tfn.bostad: Tfn.arbete:

Tfn.mobil:

E-post:

Arbetsplats:

Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING

Datum: 2016-01-06 Beslut av: Cå Bengt Landahl

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Särskilda utr 1 Syd SU

Besöksadress: Drottningsgatan 1, 5 tr

Box 16007

Faxnr: 010-5616427

200 25 MALMÖ

Handl. enhet: Särskilda utr 1 Syd SU

Tfn:

Handläggare: Kommissa. Lars-Gunnar H Björnqvist

E-post:



Protokoll över avspärning

Sida 1(2)

2016-01-06

Signerat av

Mikael Andersson

Signerat datum

2016-01-06

Adresserat till dnr

(5000-K20942-16)

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 2 LPO Söderåsen

Aktuell status

Avspärning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2016-01-06 18:53	Beslutsfattare Hallin, Lars, Inspektör	
Plats för avspärning Runt olycksplatsen , HÄLSING- BORGSVÄGEN , LANDSKRO- NA	Verkställt av Andersson, Mikael, Polisassistent	Datum och tid för verkställighet 2016-01-06 18:53
Brott 0315 - Vållande till annans död i samband med trafikolycka		
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott		
Omfatning/Direktiv Spärra av runt olycksplatsen för att förhindra att obehöriga beträder området.		
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut

Typ Avspärning	Datum och tid 2016-01-06 18:53	Beslutsfattare Hallin, Lars, Inspektör
Typ Häva	Datum och tid 2016-01-06 20:22	Beslutsfattare Hallin, Lars, Inspektör



Protokoll över avspärning

Sida 2(2)

2016-01-06

Signerat av

Mikael Andersson

Signerat datum

2016-01-06

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 2 LPO Söderåsen

Adresserat till dnr

(5000-K20942-16)

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2016-01-06 21:13	Mikael Andersson	Lars Hallin	2016-01-06	Beslut om avspärning	Beslut fattat av Lars Hallin.Omfattning/Direktiv: Spärra av runt olycksplatsen för att förhindra att obehöriga beträder området.
2016-01-06 21:14	Mikael Andersson			Beslut signerat	Signerat
2016-01-06 21:14	Mikael Andersson			Verkställd	Verkställd av Mikael Andersson den 2016-01-06 18:53.
2016-01-06 21:19	Mikael Andersson	Lars Hallin	2016-01-06	Hävd	Beslut fattat att Häva beslutet av Lars Hallin den 2016-01-06 20:22 med motiveringen: Då polis är klar på olycksplatsen och då det inte finns anledning att kvarhålla avspärningen, hävs härmed avspärningen.
2016-01-06 21:20	Mikael Andersson			Verkställd	Verkställd av Mikael Andersson den 2016-01-06 20:22.



Polisen

Polismyndigheten

INFORMATIONSUUNDERLAG
Vägförhållanden

Sida 3 (4)
Bilaga

Datum
160106

Kopia ska lämnas för registrering
i STRADA. Glöm ej diarienummer

Telefon dagtid

52 Polisens diarienummer

5000-K20942-16

53 Polismynd kod 5000	54 Kommun Landskrona	55 Tidpunkt för olyckan 160106	Datum 160106	Klockslag 1840	Veckodag Ons	Väghållarkod
56 Olyckspåte (ange gatu-/vägnamn/vägnr, ev husnr samt avstånd till närmaste korsning mellan allmänna vägar) Hälsingborgsvägen / Nyvångsgatan Landskrona						
Namn på stadsdel, kommun, län, etc. SWEREP99 TM: 6195912, 364263						
57 Skiss på vilken anges gatu- och vägnamn, vägbredd, åtföljd av bokstav A resp B enligt avsnitt B nedan. Vid inlämnat fordon anges fordonsslag (pb, fb, etc) ett trafiktelement - (vägtrafikant-) nummer 1, 2, 3 osv, vilket nr skall vara identiskt med det nr vederbörande vägtrafikant åsatta i trafikmålsanteckningar (RPS 411 20)						
						Notera!
58 Kortfattad beskrivning av händelseförloppet, sikt, förhållanden m.m. Polisbil kolliderar med två fotgängare på ett övergångsställe.						

B Väg och trafik

C Väderlek, väglag, belysning

59 Vägnummer	Väg A	Väg B	Trafikanvisningar *)	Väg A	Väg B	65 Väderleksförhållanden	67 Trafikmängd
			Huvudled 1			Upphållsväder 1	Tätbebyggt område 1
			Ej huvudled 2			Dis/dimma 2	Ej tätbebyggt område 2
60 Högsta tillåtna hastighet			65 Trafikreglering *)			Regn 3	68 Ljust förhållanden
81 Vägtyp			Förb mot v-sväng 1			Snöblandat regn 4	Dagsljus 1
Motorväg 1			Stopplikt 2			Snöfall 5	Mörker 2
Motortrafikled 2			Vägningsplikt 3				Gryning/skymning 3
Annan allm väg 3			64 Trafiksignal *)				
Gata 4	X		I funktion 1				Om 68 2 eller 3 förkryssats
Enskild väg 5			Ur funktion 2				69 Gatu-/vägbelysning
Övr väg, torg, etc 6			Gult blinkande 3				Väg A
			Saknas 4	X			Väg B
							1
							2
							3

D Trafiktelement

E Inblandade personer

70 Trafiktelement	71 Födelsed	72 Trafikant
Nr	Obegränsat för förare och instruktör samt dödade och skadade personer	Förare et elev som kör Ange F/E
1 Pb	EH#382	2
2 Glände	-	3
3 Glände	-	4

Fordon skyltal för transport av farligt gods inblandat. Ange elementnr:

FU n/ded, datum

Klockslag

Av (titel, för- och efternamn)

Datum 160106	Ort Helsingborg
Uppgiftslämnare Farid Umeflod	
50 Statistiska uppgifter registrerat i STRADA olycksdatabas ☐ Transportstyrelsen	

841017-3952

*) Kontrolleras **) Med övningskörning avses enbart de fall då eleven framfört fordonet, alltså ej då instruktören kör. ☐ Undersökningsledarens beslut



Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Trafik 3 Rgn Syd

Diariennr

5000-K20942-16

Uppgiftslämnare

Umeflod, Farid

Datum

2016-01-06

Tid

23:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Farid Umeflod

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 69-7610 Insp Johan Håkansson och Jesper Leidig samt 69-7130 polisassistent Farid Umeflod har genomfört platsundersökning på Hälsingborgsvägen. Region Syd, ROE Trafik 3-4.

Vid olyckstillfället var det - 5 grader. Klart- och upphållsväder. Mörker. Gatubelysning tänd. På platsen var det bra friktion på vägbanan trots minusgrader. Vägbanan var förhållandesvis torr.

Insp. Jesper Leidig noterade att det var viss skillnad i friktion mellan asfaltsbeläggningen kring övergångsstället och den övriga vägen. Friktionen från asfalten kring övergångsstället upplevdes vara mindre.

Polisbilen var vid tillfället utrustad med vinterdäck. En kort bedömning av mösterdjupet genomfördes vilket gav:
 Vänster fram minst 4,0 mm
 Höger fram minst 6,8 mm
 Vänster bak 7,1 mm
 Höger bak 7,1 mm.

På övergångsstället anträffades en plastskena vars syfte är att hålla fast en registreringsskylt i dess hållare. Skenan var blodbesudlad och skenan kommer inte från polisbilens hållare.

Vidare undersökningsanteckningar redovisas i bilaga.

Bildkollage

Diarienummer: 5000-K20492-16

Datum: 2016-01-06

Brott, händelse etc: Grov vårdslöshet, vållande till annans död samt vållande till kroppsskada.

Plats som bilderna är tagna på: Hälsingborgsvägen, Landskrona

Fotograf: Insp Johan Håkansson

Bildkollaget skapat av: Insp Anna Martinsson 6193 och Johan Håkansson 6146

Filnamn: DSC00997.JPG

Notering: Olycksplatsen norrifrån.



Filnamn: DSC00998.JPG

Notering: Blodig plastbit från registreringsskylt. Vid övergångsstället. Norr om övergångsstället.



Filnamn: DSC00999.JPG

Notering: Blodig plastbit från registreringsskylt. Vid övergångsstället. Norr om övergångsstället.



Filnamn: DSC01000.JPG

Notering: Olycksplatsen söderifrån.



Filnamn: DSC01001.JPG

Notering: Utspridda delar från polisbilen. Ligger höger om gatan.



Filnamn: DSC01002.JPG

Notering: Olycksplatsen norrifrån.



Filnamn: DSC01003.JPG

Notering: Högersidan på polisbilen.



Filnamn: DSC01004.JPG

Notering: Högersidan på polisbil



Filnamn: DSC01005.JPG

Notering: Front på polisbil.



Filnamn: DSC01006.JPG

Notering: Blodig plastbit samt blodfläck norr om övergångsstället.




Filnamn: DSC01007.JPG

Notering: Blodig plastbit samt blodfläck norr om övergångsstället.



Filnamn: DSC01008.JPG

Notering: Blod på övergångsstället.



Filnamn: DSC01009.JPG

Notering: Delar från polisbilen till höger om vägbanan.



Filnamn: DSC01010.JPG

Notering: Delar från polisbilen till höger om vägbanan.



Filnamn: DSC01011.JPG

Notering: Märke som ser ut som bromsspår på övergångsstället.



Filnamn: DSC01012.JPG


Notering: Höger sida på polisbilen





Filnamn: DSC01013.JPG

Notering: Höger sida på polisbilen.













Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, BF-IGV 2 LPO Lund

Diariennr
5000-K20942-16

Uppgiftslämnare
Björk, Ulf

Datum
2016-01-06

Tid
23:17

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Ulf Björk

Uppgiften avser

Uppgifter inhämtade på sjukhuset i Lund den 6:e januari 2016

Uppgift

Jag, pinsp Ulf Björk, blev på kvällen den 6:e skickad av LC till akuten i Lund med anledning av trafikolycka i Landskrona. På sjukhuset anländer ambulansen med den skadade kvinnan först. Kvinnan har inget idkort på sig men uppger själv att hon heter Lena Svensson och har personnummer 650610-4147. Jag gör en slagning i PMF på min bärbara polardator och för då fram en passbild som överensstämmer med kvinnan framför mig. Ambulanspersonal uppger att kvinnan varit medvetslös på platsen och initialt an hon inte redogöra för vad som hänt. Ambulanspersonal uppger också att kvinnan luktade alkohol. Personalen kontrollerar om kvinnan har någon alkohol i sig oh för senare fram att hon haft ca 1,7 promille i kroppen då hon anlände till sjukhuset.

Lite senare anländer nästa ambulans med den omkomna mannen. Jag går ut i ambulanshallen och möter upp personalen. De berättar att mannen inte haft något id på sig vad de kunnat hitta och med ytterligare avvisitation så anträffar jag inte heller någon id på mannen.

Jag gör då en slagning på kvinnan och kollar hennes relationer i PMF. Jag hittar då att kvinnan inte har någon make men dock två barn. Jag kontrollerar fadern till barnen och ser då att de båda barnen har samma fader. Denna är Dan Karlsson 620524-9318, Jag tar sedan fram en passbild på fadern och kontrollerar mot mannen. Bilden är mycket lik mannen men på grund av mannens skador i ansiktet kan varken jag eller ambulanspersonalen säga till 100 % att det är Dan som ligger framför oss.

Efter att vi lämnat av kroppen på rättmedicin så tar ag kontakt med avdelningen dit Lena förts, IVA. Där berättar personal att kvinnan börjat få några minnesbilder tillbaka och sagt att hon minns att hon varit på en Pizzeria och att hon var på väg hem. Hon uppgav även till personalen att Dan gått före henne. Det är dock oklart om hon menade att han gått två meter före eller 5 minuter innan henne.

Utifrån detta och passbilen vi fått fram tyder det mesta på att den avlidne mannen är Dan Karlsson.



Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 1 LPO Lund

Diariennr

5000-K20942-16

Uppgiftslämnare

Harvyl, Oscar

Datum

2016-01-06

Tid

23:34

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Oscar Harvyl

Uppgiften avser

Ärendehantering från KJ i Lund

Uppgift

Jag, (Pa. O Harvyl) och Pa. M. Bergman befinner oss på Polisstationen i Lund när inre befäl S Eremar ber oss att klä om för att åka upp mot Helsingborg med anledning av en trafikolycka med kollegor inblandade. Uppgifterna som vi fick muntligen var att åklagare vid särskilda åklagarkammaren hade beslutat att de inblandade kollegorna skulle höras omgående. Vi kollade så att vi inte kände någon av de som var inblandade i olyckan, vilket ingen av oss gjorde. Vi fick nummer till yttre- samt inre befäl i Helsingborg som vi kunde ringa när vi var på plats.

Jag och Bergman körde upp och fick reda på innan avfärd att det var Landskrona som gällde istället för Helsingborg. När vi kom upp till polishuset i Landskrona ringde vi yttre befäl Lars Hallin för att bli insläppta. Väl inne fick vi ett rum där jag och Bergman kunde prata ostört. Vi ringde därifrån till inre befäl i PONV Nils Erik Svensson och fick då direktiven från honom som åklagaren Bengt Landahl hade gett. Vi fick reda på att vi skulle delge föraren misstanke och höra passageraren som vittne. Efter genomförda förhör så skulle vi sedan kontakta åklagare Landahl för genomgång.

Vi pratade sedan med yttre befäl Hallin som uppgav att föraren till bilen var mycket chockad och körd till sjukhuset, inte hörbar.

Vi fick sedan ett rum där vi kunde hålla förhöret med passageraren och jag och Bergman förbereder det vi behöver. Vi går sedan och kallar in passageraren till bilen (Eric) och förklarar vad som ska göras. Förhör genomförs med passageraren och kontakt tas efter det med åklagare Landahl för genomgång.

Landahl rings upp och underrättas om vad som framkommit och är sedan nöjd med de uppgifter som han fått. Han blir även informerad om att föraren inte har gått att höra vilket han säger kan vänta tills morgondagen. Han säger att vi inte behöver göra mer för kvällen i ärendet.

Efter detta ringer vi till inre befäl i PONV som nu har bytt befäl. Han informerades om att vi är klara och att vi har för avsikt att lämna Landskrona för att bege oss hemåt. Detta var ok med honom.

När vi skulle lämna satt ett stort gäng som haft inblandning i olyckan i samtal och vi lämnade därför utan att prata mer med yttre befäl Hallin. Han registrerade dock att vi åkte tillbaka till Lund igen.

I tjänsten

Pa. O. Harvyl

**Polisen****PM**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 2 LPO Lund

Diariennr

5000-K20492-16

Uppgiftslämnare

Isaksson, Torbjörn

Datum

2016-01-07

Tid

00:49

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Torbjörn Isaksson

Uppgiften avser

Pm gällande underrättelsen.

Uppgift

Rb 63-1130, pinsp Isaksson - på Persson, beordrades att köra till Landskrona med anledning av underrättelse i samband med dödsolycka.

Patrullen mötte upp med Ybfl Hallin samt rb 61-2250 från Malmö på polisstationen i Landskrona för information.

Efter detta körde rb 61-2250 till Hälsingborgsvägen för att underrätta den äldre brodern Daniel och vi körde till Nyvångsgatan för att underrätta den yngre brodern Andreas.

Framme på Nyvångsvägen kom den äldre brodern gåendes och tillsammans gick vi in på adressen där själva underrättelsen utfördes 2016-01-06 kl 22:10.

Efter detta körde vi de båda bröderna till IVA på Lunds lasarett där deras mamma låg för vård. I samband med att bröderna träffade sin mamma så blev hon underrättad om att hennes man hade avlidit.

I tjänsten

pinsp Isaksson / 3356

2016-01-08 10:49:16

KC-POLIS POLISEN SVD

SIDA 1

ARBETS Händelserapport 1 , 2016-01-08 13:09 diariennr: 0150-K59-16

OPERATÖRSNAMN BUCH, MONICA

SKÅNE (2016-01-08 - 2016-01-08)

27

Detaljerad HR

2016-01-06 18:19:46	9012, DÖDSFALL	SKÅNE-20160106-0463 / SYS-2016-0003771
Prio. : (2) HÖG	DÖDSFALL	Ansvarig tlg nr : P61649
Operatör : BENLIN	Operatör : CILLA1	101, ANMÄLAN RAR

Adressinformation

NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG, 25271

Anmälaninformation

LÄKARE FALCK

Datum/tid

Påbörjat HR	2016-01-06	18:19:46
Parkerad	2016-01-06	18:20:15
Registrerad	2016-01-06	18:22:58
Beordrad	2016-01-06	18:34:28
På plats	2016-01-06	19:30:55
Avrapp	2016-01-06	20:55:21
Klar	2016-01-06	22:49:04
Avslutad	2016-01-06	22:49:04

Patrullaktivitet

64-2120	2016-01-06	18:34:28	P61743	P6849	Beordrad
	NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG				
64-2120	2016-01-06	18:38:00	P61743	P6849	Beordrad
	MEDDELANDE SÄNT NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG; 2; HAN				
64-2120	2016-01-06	18:41:34	P61743	P6849	Knuten till HR
	SKALL KNYTNING GÖRAS MOT AKTUELL HÄNDELSE?				
64-2120	2016-01-06	18:41:34	P61743	P6849	Ledig
	PATRULLEN HAR TAGITS BORT SKÅNE-20160106-0463				
64-2120	2016-01-06	18:49:29	P61743	P6849	Knytning raderad
	Knytning raderad				
64-8540	2016-01-06	19:13:37	P61649	P61736	Beordrad
	NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG				
64-8540	2016-01-06	19:19:20	P61649	P61736	Beordrad
	MEDDELANDE SÄNT NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG; 2; HAN				
64-8540	2016-01-06	19:30:55	P61649	P61736	På plats
	161452				
64-8540	2016-01-06	20:55:21	P61649	P61736	Avrapp
	NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG				
64-8540	2016-01-06	22:49:04	P61649	P61736	Ledig
	NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG				

HR samband

EXTERN KONTAKT - REL. TILL HÄNDELSE
PERSON - AVLIDEN

1. ETIKBOLAGET I SKÅNE AB POLITI PONV

HR kommentar

SONEN ANTRÄFFAT SIN ALKOHOLISERADE FAR DÖD I BOSTADEN.	2016-01-06	18:21:34	BENLIN
UPPRINGAREN PÅ VÄG DIT.	2016-01-06	18:21:43	BENLIN
BERÄKNAD FRAMKOMST KL. 18.45.	2016-01-06	18:22:13	BENLIN
-	2016-01-06	18:22:15	BENLIN
LÄKAREN VILL HA EN PTR TILL ADRESSEN MED TANKE PÅ	2016-01-06	18:22:54	BENLIN
OMSTÄNDIGHETERNA OM MISSBRUK.			
BROTTSR FLAGGA SATT	2016-01-06	18:22:58	BENLIN
KOMMENTAR VISAD, Kommentarer NÄCKROSGATAN 10	2016-01-06	18:22:58	BENLIN
-	2016-01-06	18:23:39	CILLA1

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

TÄNK PÅ SEKRETESS VID UTLÄNNANDE AV HR

2016-01-08 10:49:16

KC POLIS POLISEN SYD

SIDA 2

ARBETS: Händelesrapport 1 , 2016-01-08 13:09 diariennr: 0150-K59-16

OPERATÖRSNAMN: BUCH, MONICA

SKÅNE (2016-01-08 - 2016-01-08)

28

Detaljerad HR

64-2120 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:34:28	CILLA1
64-2120 PATRULLEN OMPRIORITERAD	2016-01-06	18:41:34	CILLA1
64-2120 Knytning raderad	2016-01-06	18:49:29	LCBBP
STATUS ÄNDRAD MANUELLT Knuten->Registrerad LC-BEFÄL X	2016-01-06	18:49:29	LCBBP
64-8540 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	19:13:37	BENLIN
64-8540 På plats	2016-01-06	19:30:55	MAWS
Efternamn: [REDACTED] Förnamn: [REDACTED]	2016-01-06	19:48:36	BENLIN
Pnr/fåamd-xxxx: [REDACTED] Typ:AVLIDEN			
AVLIDEN [REDACTED]	2016-01-06	19:48:37	BENLIN
---	2016-01-06	19:48:40	BENLIN
1. ETIKBOLAGET I SKÅNE AB POLITI PONV	2016-01-06	19:51:05	BENLIN
64-8540 Avrapp	2016-01-06	20:55:21	EKBERG
Gripna Omhä Övr.fb.	2016-01-06	22:49:04	JP
Åtgärds kod: 101	2016-01-06	22:49:04	JP
SKÅNE-20160106-0463 AVSLUTAD	2016-01-06	22:49:04	JP
Utskriftsorsak:---	2016-01-08	10:49:08	MONICAB

HR tilläggskommentarer

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 64-2120(): NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG; 2; [REDACTED]
[REDACTED] 18:22:58; 6211979; 1309379

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 64-8540(): NÄCKROSGATAN 10, RÅA, HELSINGBORG; 2; [REDACTED]
[REDACTED] 18:22:58; 6211979; 1309379

Antal händelser : 1

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE
TÄNK PÅ SEKRETESS VID UTLÄNNANDE AV HR

Detaljerad HR

2016-01-06 18:41:34	3003, TRAFIKOLYCKA PERSONSKADA	SKÅNE-20160106-0476 / SYS-2016-0003784
Prio. : (3) RUTIN	TRAFIKOLYCKA PERSONSKADA	Ansvarig tjt nr : P61743
Operatör : CILLA1	Operatör : CILLA1 820025	101, ANMÄLAN RAR
Adressinformation		108, FÖRHÖR
		107, MINNESANT./PM/ANTR.STULET

HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA, 26147

Anmälarinformation

Datum/tid

Påbörjat HR	2016-01-06	18:41:34
Parkerad	2016-01-06	18:43:49
Registrerad	2016-01-06	18:41:34
Beordrad	2016-01-06	18:41:34
På plats	2016-01-06	18:41:36
Klar på plats	2016-01-06	19:48:47
Avrapp	2016-01-06	22:14:37
Klar	2016-01-07	03:08:36
Åtgärdskodad	2016-01-06	22:53:59
Avslutad	2016-01-07	03:08:36

Patrullaktivitet

64-2120	2016-01-06	18:41:34	P61743	P6849	Ledig
	BEGÄRT EGET HR SKÅNE-20160106-0476 SKÅNE-20160106-0476				
64-2120	2016-01-06	18:41:34	P61743	P6849	Beordrad
	, ,				
64-2120	2016-01-06	18:41:36	P61743	P6849	På plats
	, ,				
64-2120	2016-01-06	18:43:49	P61743	P6849	På plats
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-9400	2016-01-06	18:44:03	P4122		Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-8230	2016-01-06	18:44:27	P6854	P6884	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-8230	2016-01-06	18:44:33	P6854	P6884	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-9400	2016-01-06	18:45:40	P4122		Beordrad
	MEDDELANDE SÄNT HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-4140	2016-01-06	18:45:41	P6193	P6843	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-2130	2016-01-06	18:45:45	P6859	P61086	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-2150	2016-01-06	18:54:09	P61753	P61555	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-9530	2016-01-06	18:54:47	P6893	P6468	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
69-7450	2016-01-06	18:58:41	P4835	P4082	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
64-8250	2016-01-06	18:59:39	P61546	P61742	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
69-7610	2016-01-06	19:09:46	P6071	P6146	Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
69-7130	2016-01-06	19:09:57	P61102		Beordrad
	HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA				
69-7450	2016-01-06	19:10:06	P4835	P4082	Ledig

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

TÄNK PÅ SEKRETESS VID UTLÄMNANDE AV HR

Detaljerad HR

69-7450	2016-01-06	19:23:38	P4835	P4082	Beordrad HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
63-1150	2016-01-06	19:27:30	P6561		Beordrad HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
63-1150	2016-01-06	19:38:37	P6561		På plats 163921
64-2150	2016-01-06	19:48:47	P61753	P61555	Klar på plats HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
69-7610	2016-01-06	20:23:21	P6071	P6146	Avrapp HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
64-4140	2016-01-06	20:29:20	P6193	P6843	Ledig
69-7130	2016-01-06	20:32:01	P61102		Avrapp HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
69-7450	2016-01-06	20:32:07	P4835	P4082	Avrapp HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
61-2250	2016-01-06	20:44:58	P61476	P61906	Beordrad HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
63-1130	2016-01-06	20:49:25	P61164	P3356	Beordrad HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
64-4140	2016-01-06	20:57:01	P6193	P6843	Beordrad HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
64-4140	2016-01-06	21:38:38	P6193	P6843	Ledig
69-7450	2016-01-06	21:50:39	P4835	P4082	Ledig
64-9530	2016-01-06	21:59:33	P6893	P6468	Ledig
63-1150	2016-01-06	22:14:37	P6561		Avrapp +U/HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA
61-2250	2016-01-06	22:39:21	P61476	P61906	Ledig
69-7610	2016-01-06	22:51:00	P6071	P6146	Ledig
69-7130	2016-01-06	22:52:39	P61102		Ledig
64-2130	2016-01-06	23:24:00	P6859	P61086	Ledig
63-1130	2016-01-06	23:39:51	P61164	P3356	Ledig
64-2150	2016-01-06	23:40:39	P61753	P61555	Ledig
64-8230	2016-01-06	23:41:34	P6854	P6884	Ledig
64-9400	2016-01-06	23:42:49	P4122		Ledig
63-1150	2016-01-07	00:15:20	P6561		Ledig
64-8250	2016-01-07	01:44:50	P61546	P61742	Ledig
64-2120	2016-01-07	03:08:36	P61743	P6849	Ledig HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA

Detaljerad HR

EXTERN KONTAKT - REL. TILL HÄNDELSE
PERSON - BERÖRD PERSON
PERSON - AVLIDEN
FORDON - OLYCKA

1. BESLAGSBÄRNING FORDON PONV BÄRG
LENA SVENSSON
DAN KARLSSON
EHH382 SE

HR kommentar

64-2120 BEGÄRT EGET HR	2016-01-06	18:41:34	CILLA1
64-2120 På plats	2016-01-06	18:41:36	CILLA1
KOMMENTAR VISAD, Kommentarer HÄLSINGBORGSVÄGEN	2016-01-06	18:43:49	CILLA1
HR ÄNDRAD AV ANNAN ANVÄNDARE, DINA ÄNDRINGAR KAN EJ SPARAS! HELSINGSBORGS	2016-01-06	18:43:52	LCBBP
* RUTIN SKÅNE 0 EGET 64-2120 ?			
----	2016-01-06	18:43:55	CILLA1
KOMMENTAR VISAD, Kommentarer HÄLSINGBORGSVÄGEN	2016-01-06	18:43:55	LCBBP
64-9400 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:44:03	CILLA1
AMB BUDAD	2016-01-06	18:44:13	LCBBP
64-8230 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:44:27	CILLA1
REMIGATAN	2016-01-06	18:44:35	LCBBP
----	2016-01-06	18:44:45	CILLA1
DÅLIG ANDNING PÅ EN...BLÖDER	2016-01-06	18:44:49	LCBBP
TVÅ PERSONER PÅKÖRDA	2016-01-06	18:44:54	CILLA1
----	2016-01-06	18:44:58	CILLA1
DEN ANDRE I BÄTRRE SKICK	2016-01-06	18:44:59	LCBBP
----	2016-01-06	18:45:14	CILLA1
RAPS 45	2016-01-06	18:45:16	CILLA1
----	2016-01-06	18:45:17	CILLA1
MEDLYSSNING INS 41	2016-01-06	18:45:36	LCBBP
OP LYSSNAR RAPS 45	2016-01-06	18:45:38	ERIKA
-	2016-01-06	18:45:39	ERIKA
64-4140 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:45:41	PETNET
64-2130 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:45:45	PETNET
-	2016-01-06	18:46:00	ERIKA
TRE AMB PÅ VÄG	2016-01-06	18:46:03	ERIKA
-	2016-01-06	18:46:04	ERIKA
KOMMENTAR VISAD, Kommentarer HÄLSINGBORGSVÄGEN	2016-01-06	18:46:17	ERIKA
KOMMENTAR VISAD, Kommentarer HÄLSINGBORGSVÄGEN	2016-01-06	18:46:23	ERIKA
--	2016-01-06	18:46:36	RVBMLI
HR MARKÖR STÄMMER, PARALLELT MED REMIGATAN	2016-01-06	18:49:32	ERIKA
-	2016-01-06	18:49:33	ERIKA
AMB PÅ PLATS	2016-01-06	18:50:13	ERIKA
HLR PÅGÅR PÅ EN AV PERSONERNA	2016-01-06	18:50:24	ERIKA
-	2016-01-06	18:50:26	ERIKA
ÅTKOMSTSKYDDAT HR: AV LCSYD	2016-01-06	18:50:35	ERIKA
-	2016-01-06	18:50:37	ERIKA
HÄLSNINGBORGSVÄGEN AVSTÄNGD	2016-01-06	18:53:07	ERIKA
-	2016-01-06	18:53:07	ERIKA
64-2150 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:54:09	MAJVRA
PÅKÖRD NR 2 SKALLSKADA	2016-01-06	18:54:16	ERIKA
KRITISK	2016-01-06	18:54:21	ERIKA
-	2016-01-06	18:54:21	ERIKA
64-9530 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:54:47	CILLA1
PC INFO.	2016-01-06	18:54:48	RVBMLI
-	2016-01-06	18:56:30	ERIKA
IB INFO	2016-01-06	18:57:27	RVBMLI
69-7450 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:58:41	LCBBP

Detaljerad HR

64-8250 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	18:59:39	CILLA1
POC HEIMBRAND INFO	2016-01-06	19:03:09	RVBMLI
--	2016-01-06	19:03:46	RVBMLI
KOMMER TA EN TIMME ENL AMB	2016-01-06	19:06:22	ERIKA
-	2016-01-06	19:06:26	ERIKA
64-8230 KOMMER SPÄRRA AV	2016-01-06	19:09:28	CILLA1
-	2016-01-06	19:09:29	CILLA1
69-7610 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	19:09:46	CILLA1
69-7130 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	19:09:57	CILLA1
69-7450 Ledig	2016-01-06	19:10:06	CILLA1
----	2016-01-06	19:10:18	CILLA1
64-4140 LEDER OM TRAFIKEN	2016-01-06	19:10:40	CILLA1
----	2016-01-06	19:10:42	CILLA1
EN ÄR AVLIDEN	2016-01-06	19:14:20	CILLA1
EN SKALLSKADAD	2016-01-06	19:14:28	CILLA1
----	2016-01-06	19:14:29	CILLA1
VUXNA PERSONER	2016-01-06	19:14:40	CILLA1
----	2016-01-06	19:14:41	CILLA1
EN MAN I 50-ÅRS ÅLDERN SOM ÄR AVLIDEN	2016-01-06	19:15:29	CILLA1
DEN SKADADE ÄR EN KVINNA	2016-01-06	19:15:37	CILLA1
----	2016-01-06	19:15:39	CILLA1
YTTRE RINGER MANELLI	2016-01-06	19:16:42	CILLA1
----	2016-01-06	19:16:43	CILLA1
BÅDA KÖRS TILL LUND	2016-01-06	19:17:25	CILLA1
PTR BEHÖVS DIT FÖR ATT ID:A	2016-01-06	19:17:39	CILLA1
----	2016-01-06	19:17:41	CILLA1
IB KONTAKTAR RIKSÅKLAGARE FÖR POLISMÅL	2016-01-06	19:20:34	RVBMLI
--	2016-01-06	19:20:35	RVBMLI
64-9530 ÄR INNE PÅ STATIONEN I LANDSKRONA MED PERSONALEN I 64-2120	2016-01-06	19:20:44	CILLA1
--	2016-01-06	19:20:47	CILLA1
PC INFO. SINTÉUS KONTAKTAR ANNIKA OCH JALLE	2016-01-06	19:21:05	RVBMLI
--	2016-01-06	19:21:06	RVBMLI
69-7450 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	19:23:38	CILLA1
--	2016-01-06	19:23:45	CILLA1
63-1150 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	19:27:30	HELENA
TILL USIL FÖR ID AV BERÖRDA	2016-01-06	19:27:41	HELENA
--	2016-01-06	19:29:05	CILLA1
Reg.nr:EHH382 Fabrikat:VOLVO Modell:XC70 Landskod:SE	2016-01-06	19:30:02	CILLA1
Typ:PB Typ:OLYCKA			
OLYCKA EHH382 SE	2016-01-06	19:30:02	CILLA1
--	2016-01-06	19:30:06	CILLA1
BILEN SKA BÄRGAS TILL HBG	2016-01-06	19:30:18	CILLA1
BESLUT YTTRE LARS HALLIN	2016-01-06	19:30:27	CILLA1
--	2016-01-06	19:30:29	CILLA1
1. BESLAGSBÄRGNING FORDON PONV BÄRG	2016-01-06	19:33:35	CILLA1
EHH382 SE	2016-01-06	19:33:35	CILLA1
--	2016-01-06	19:33:38	CILLA1
IB POMS SKICKAR UTREDARE TILL UJ PONV FÖR ATT HÖRA DE INBLANDADE.	2016-01-06	19:36:18	RVBMLI
--	2016-01-06	19:36:37	RVBMLI
63-1150 På plats	2016-01-06	19:38:37	MAWS
64-2150 Klar på plats	2016-01-06	19:48:47	6NIDA
--	2016-01-06	20:13:10	CILLA1
POLISBILEN SKA IN FÖR TEKNISK UNDERSÖKNING	2016-01-06	20:13:36	CILLA1

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

TÄNK PÅ SEKRETESS VID UTLÄMNANDE AV HR

Detaljerad HR

MEN ÄR INTE FORMELLT I BESLAG	2016-01-06	20:13:44	CILLA1
--	2016-01-06	20:13:46	CILLA1
INFO FRÅN YTTRE POMS	2016-01-06	20:19:40	6ANEL
KVINNAN STÄMMER MED PASSBILD TILLHÖRANDE 650610-4147	2016-01-06	20:20:00	6ANEL
HAR TVÅ BARN MED SAMMA MAN, VERKAR EJ VARA GIFTA MEN	2016-01-06	20:20:35	6ANEL
BOR I SAMMA TRAPP			
620524-6318	2016-01-06	20:20:49	6ANEL
MANNEN SKADAD I ANSIKTET, STÄMMER BRA MED RESFOTO	2016-01-06	20:21:17	6ANEL
FEL: SKA VARA 620524-9318	2016-01-06	20:22:02	6ANEL
--	2016-01-06	20:23:01	RVBMLI
VB NOA INFO	2016-01-06	20:23:06	RVBMLI
69-7610 Avrapp	2016-01-06	20:23:21	CILLA1
MANNEN ÄR SVÅRAST ATT IDENTIFIERA	2016-01-06	20:25:25	6ANEL
KVINNAN MINNS INGET AV OLYCKAN, TROR HON GÅTT OCH	2016-01-06	20:25:40	6ANEL
TRILLAT			
-	2016-01-06	20:26:10	6ANEL
Efternamn:SVENSSON Förnamn:LENA	2016-01-06	20:28:18	6ANEL
Pnr/åamd-xxxx:650610-4147 Typ:BERÖRD PERSON			
BERÖRD PERSON LENA SVENSSON	2016-01-06	20:28:19	6ANEL
-	2016-01-06	20:28:22	6ANEL
64-4140 Ledig	2016-01-06	20:29:20	6NIDA
Efternamn:KARLSSON Förnamn:DAN	2016-01-06	20:30:27	6ANEL
Pnr/åamd-xxxx:620524-9318 Typ:AVLIDEN			
AVLIDEN DAN KARLSSON	2016-01-06	20:30:28	6ANEL
-	2016-01-06	20:31:16	CILLA1
BILEN BÄRGAD OCH AVSPÄRRNINGARNA SLÄPPTA	2016-01-06	20:31:43	CILLA1
-	2016-01-06	20:31:53	CILLA1
69-7130 Avrapp	2016-01-06	20:32:01	CILLA1
69-7450 Avrapp	2016-01-06	20:32:07	CILLA1
-	2016-01-06	20:32:12	CILLA1
PTR FÖR ATT MEDDELA ANHÖRIGA. EN SON PÅ NYVÅNGSVÄGEN	2016-01-06	20:36:30	RVBMLI
31C OCH EN PÅ HÄLSINGBORGSVÄGEN 32A I LANDSKRONA.			
--	2016-01-06	20:36:38	RVBMLI
--	2016-01-06	20:42:17	LCBBP
61-2250 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	20:44:58	CILLA1
63-1130 BEORDRAD VIA F10	2016-01-06	20:49:25	LCBHH
64-4140 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP	2016-01-06	20:57:01	EKBERG
ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT CAD CAD DUMMY DUMMY KROKA KROKA	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
LKC101-M LKC101-M LKC102-M LKC102-M LKC103-M LKC103-M			
LKC104-M LKC104-M LKC105-M LKC105-M LKC106-M LKC106-M			
LKC107-M LKC107-M LK			
C108-M LKC108-M LKC109-M LKC109-M LKC110-M LKC110-M	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
LKC111-M LKC111-M LKC112-M LKC112-M LKC113-M LKC113-M			
LKC114-M LKC114-M LKC115-M LKC115-M LKC116-M LKC116-M			
LKC117-M LKC117-M LK			
C118-M LKC118-M LKC119-M LKC119-M LKC120-M LKC120-M	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
LKC121-M LKC121-M LKC122-M LKC122-M LKC123-M LKC123-M			
LKC124-M LKC124-M LKC125-M LKC125-M LKC126-M LKC126-M			
LKC127-M LKC127-M LK			
C128-M LKC128-M LKC129-M LKC129-M LKC130-M LKC130-M	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
LKC131-M LKC131-M LKC132-M LKC132-M LKC141-M LKC141-M			
LKC142-M LKC142-M LKC151-M LKC151-M LKC152-M LKC152-M			
LKC153-M LKC153-M LK			
C154-M LKC154-M LKC161-M LKC161-M LKC162-M LKC162-M	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
LKC171-M LKC171-M LKC172-M LKC172-M LKC173-M LKC173-M			

Detaljerad HR

LKC201-M LKC201-M LKC202-M LKC202-M LKC203-M LKC203-M LKC204-M LKC204-M LK			
C205-M LKC205-M LKC206-M LKC206-M LKC207-M LKC207-M LKC208-M LKC208-M LKC209-M LKC209-M LKC210-M LKC210-M LKC301-M LKC301-M LKC302-M LKC302-M LKC303-M LKC303-M LKC304-M LKC304-M LK	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
C305-M LKC305-M LKC306-M LKC306-M LKC307-M LKC307-M LKC308-M LKC308-M LKC309-M LKC309-M LKC310-M LKC310-M LKC311-M LKC311-M LKC312-M LKC312-M LKC313-M LKC313-M LKC314-M LKC314-M LK	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
C315-M LKC315-M LKC316-M LKC316-M LKC317-M LKC317-M LKC318-M LKC318-M LKC319-M LKC319-M LKC320-M LKC320-M PC-198163 PC-198163 PC-230648 PC-230648 PC-259015 PC-259015 PC-259016 PC-2	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
59016 PC-259017 PC-259017 PC-259018 PC-259018 PC-259019 PC-259019 PC-259020 PC-259020 PC-279212 PC-279212 PC-294452 PC-294452 PC-313619 PC-313619 PC-313848 PC-313848 PC-313949 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
13949 PC-313989 PC-313989 PC-315856 PC-315856 PC-318927 PC-318927 PC-318928 PC-318928 PC-320085 PC-320085 PC-320758 PC-320758 PC-320759 PC-320759 PC-321108 PC-321108 PC-321142 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
21142 PC-321425 PC-321425 PC-324957 PC-324957 PC-331528 PC-331528 PC-331947 PC-331947 PC-332431 PC-332431 PC-333369 PC-333369 PC-340618 PC-340618 PC-340619 PC-340619 PC-341475 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
41475 PC-342625 PC-342625 PC-343578 PC-343578 PC-343869 PC-343869 PC-343874 PC-343874 PC-343876 PC-343876 PC-344153 PC-344153 PC-346205 PC-346205 PC-354283 PC-354283 PC-354445 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
54445 PC-354467 PC-354467 PC-355744 PC-355744 PC-356083 PC-356083 PC-356719 PC-356719 PC-356723 PC-356723 PC-356726 PC-356726 PC-358785 PC-358785 PC-364320 PC-364320 PC-364535 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
64535 PC-365145 PC-365145 PC-368021 PC-368021 PC-368078 PC-368078 PC-368496 PC-368496 PC-368823 PC-368823 PC-371182 PC-371182 PC-371191 PC-371191 PC-371282 PC-371282 PC-371342 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
71342 PC-371343 PC-371343 PC-371352 PC-371352 PC-371353 PC-371353 PC-371364 PC-371364 PC-371374 PC-371374 PC-371382 PC-371382 PC-371384 PC-371384 PC-371386 PC-371386 PC-371387 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
71387 PC-371392 PC-371392 PC-371393 PC-371393 PC-371396 PC-371396 PC-371406 PC-371406 PC-371407 PC-371407 PC-371417 PC-371417 PC-371420 PC-371420 PC-371602 PC-371602 PC-371605 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
71605 PC-372012 PC-372012 PC-372048 PC-372048 PC-374480 PC-374480 PC-374847 PC-374847 PC-374911 PC-374911 PC-376337 PC-376337 PC-376622 PC-376622 PC-378776 PC-378776 PC-380907 PC-3	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
80907 PC-380974 PC-380974 PC-383913 PC-383913 PC-384380 PC-384380 PC-384419 PC-384419 PC-386476 PC-386476 PC-386479 PC-386479 PC-39014 PC-39014 PC-392536 PC-392536 PC-399014 PC-399	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
014 PC-399059 PC-399059 PC-399835 PC-399835 PC-399899	2016-01-06	21:02:01	PERIKS

Detaljerad HR

PC-399899 PC-399981 PC-399981 PC-620602 PC-620602			
PC-624178 PC-624178 PC-627094 PC-627094 PC-635562			
PC-635562 PC-646495 PC-646			
495 PC-646496 PC-646496 PC-646497 PC-646497 PC-656508	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
PC-656508 PC-664369 PC-664369 PC-668715 PC-668715			
PC-668716 PC-668716 PC-668717 PC-668717 PC-670965			
PC-670965 PC-671716 PC-671			
716 PC-681930 PC-681930 PC-681936 PC-681936 PC-681943	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
PC-681943 PC-681946 PC-681946 PC-684777 PC-684777			
PC-686462 PC-686462 PC-690490 PC-690490 PC-694221			
PC-694221 PC-694222 PC-694			
222 PC-694224 PC-694224 PC-694517 PC-694517 PC-864777	2016-01-06	21:02:01	PERIKS
PC-864777 RPS RPS RVBJH PERIKS			
SKÖTERSKA SOM RINGER ANGÅENDE ID AV DEN AVLIDNE	2016-01-06	21:24:24	EKBERG
KVINNAN FRÅGAR EFTER EN PERSON	2016-01-06	21:24:32	EKBERG
IVA LÄKAREN VILL INTE INFORMERA FÖRRENN ID ÄR 100%	2016-01-06	21:24:46	EKBERG
SKÖTERSKA	2016-01-06	21:24:53	EKBERG
046172784	2016-01-06	21:24:57	EKBERG
64-4140 Ledig	2016-01-06	21:38:38	NINA
--	2016-01-06	21:50:37	FREOHL
69-7450 Ledig	2016-01-06	21:50:39	FREOHL
--	2016-01-06	21:50:42	FREOHL
64-9530 Ledig	2016-01-06	21:59:33	CILLA1
--	2016-01-06	22:09:34	CILLA1
MAN ÄR HOS BARNEN NU	2016-01-06	22:09:49	CILLA1
--	2016-01-06	22:09:51	CILLA1
63-1150 Avrapp	2016-01-06	22:14:37	ERIK
KLAR PÅ SJUKHUSET	2016-01-06	22:14:49	ERIK
-	2016-01-06	22:14:50	ERIK
DÖDSBUDET ÄR LÄMNAT	2016-01-06	22:24:49	ANNELIE
AV 61-2250	2016-01-06	22:25:03	ANNELIE
63-1130 PÅ VÄG MED BÅDA SÖNERNA TILL LUND	2016-01-06	22:25:16	FLISAN
-	2016-01-06	22:25:17	FLISAN
61-2250 Ledig	2016-01-06	22:39:21	ANNELIE
69-7610 Ledig	2016-01-06	22:51:00	JP
69-7130 Ledig	2016-01-06	22:52:39	JP
Åtgärds kod: 101	2016-01-06	22:53:59	JP
(LKC)	2016-01-06	22:53:59	JP
64-2130 Ledig	2016-01-06	23:24:00	BENLIN
63-1130 Ledig	2016-01-06	23:39:51	6KARU
64-2150 Ledig	2016-01-06	23:40:39	JP
64-8230 Ledig	2016-01-06	23:41:34	FLISAN
64-9400 Ledig	2016-01-06	23:42:49	JP
-----	2016-01-06	23:47:54	BENLIN
64-8250 KÖR HEM EN AV KOLLEGERNA OCH HANS BIL.	2016-01-06	23:48:24	BENLIN
DÄREFTER AVSLUTAR 64-8250.	2016-01-06	23:49:12	BENLIN
-----	2016-01-06	23:49:15	BENLIN
63-1150 Ledig	2016-01-07	00:15:20	ALELIN
64-8250 Ledig	2016-01-07	01:44:50	JP
Gripna Omhä Övr.fb.	2016-01-07	03:08:36	JP
Åtgärds kod: 101, 108, 107	2016-01-07	03:08:36	JP
SKÅNE-20160106-0476 AVSLUTAD	2016-01-07	03:08:36	JP
Utskriftsorsak:---	2016-01-08	10:46:08	MONICAB

ARBETSS Händelserapport 2 , 2016-01-08 13:10 diariennr: 0150-K59-16

OPERATÖRSNAMN: BUCH, MONICA

SKÅNE (2016-01-06 - 2016-01-06)


36

Detaljerad HR

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 64-9400(): HÄLSINGBORGSVÄGEN, LANDSKRONA, LANDSKRONA;
3; 18:41:34; 6200394; 1313694

Antal händelser : 1

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE
TÄNK PÅ SEKRETESS VID UTLÄMNANDE AV HR



Diarienummer
K59-16
5601/1389-16

Inledande uppgifter

Övrig information: Bilder tagna vid undersökningen har förts över till BIP

UNDERSÖKNINGEN




Bild 1

Visar skadeplatsen. Bilden är hämtad från Eniro.



Bild 2

Visar Hälsingborgsvägen, Landskrona i nordlig riktning.



Bild 3

Visar Hälsingborgsvägen, Landskrona i sydlig riktning.




Bild 4

Visar det obehakade övergångsstället i östlig riktning.



Bild 5

Visar det obehakade övergångsstället i västlig riktning.

**Bild 6**

A= ca 9,39 meter	B= ca 12 meter	C= ca 2,9 meter
D= ca 4,1 meter	E= ca 3,71 meter	F= ca 5,43 meter

Materialförteckning**Gods**

Inga gods förtecknade.

Jämförelseprov

Inga jämförelseprov förtecknade.

Spår

Inga spår förtecknade.

Michael Ljungqvist
Krinsp



Region Syd
Forensikgrupp 2
Berga allé 25
254 52 HELSINGBORG

Datum
2016-03-17

Diarienummer
K59-16
5601/1389-16

Protokoll över fordonsundersökning utförd på pb EHH382

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av: Bengt Landahl, Särskilda Åklagarkammaren

Anledning till undersökningen: Anmälan om vållande till annans död. Fotografering av bil, dokumentation av eventuella skador

Handläggare: Krinsp Michael Ljungqvist
Medundersökare:

Plats och tider för undersökningen: Forensikgrupp 2, Helsingborg. Undersökningen påbörjades den 11 januari 2016 kl. 14.30

Avspärrning: Fordonet uppställt på innegården till polishuset i Helsingborg. Fordonet omgivet av sedvanliga avspärrningsband

Bevakning: Nej

Övrig information: Bilder tagna vid undersökningen har förts över till BIP.

Fordonsuppgifter

Registreringsnummer: EHH382

Fordonstyp: PB

Fabrikat, årsmodell, färg: Volvo XC70, 2014, Flerfärgad

Chassinummer: YV1BZ8256E1188032

Vägmätarställning: 94490 km

Trippmätare: 2218,9 km

Registrerad ägare: Polismyndigheten i Skåne

UNDERSÖKNINGEN



Bild 1

Visar personbilen EHH 382 där den stod parkerad på innegården till polishuset i Helsingborg i avvaktan på teknisk undersökning.



Bild 2

Visar personbilen uppställd i tekniska rotelns undersökningsgarage B.



Bild 3

Visar vänster sida. Inga synliga anmärkningsvärda skador noterades på vänster sida.



Bild 4

Visar hastighetsmätaren.



Bild 5

Visar personbilen snett bakifrån från vänster sida.



Bild 6

Visar personbilen snett bakifrån från höger sida. Inga synliga anmärkningsvärda skador noterades på bakpartiet.

**Bild 7**

Visar höger sida på personbilen. Kollisionsskador fanns från höger framsida och sträckte sig avtagande mot höger bakdörr. Kollisionsskadorna bestod bl.a. av plåt och lackskador där en del plastdetaljer hade lossnat från hjulhus och främre stötfångare.

**Bild 8**

Svarta färgavsättningar fanns längs höger sida på fordonet och sträckte sig i riktning mot höger bakdörr.



Bild 9

Höger yttre backspegel saknades och i ovankant på höger framdörr fanns en genomgående skada i plåten (markerat med en pil).



Bild 10

Närbild på den genomgående plåtskadan i höger framdörr. Tillsynes har skadan uppkommit av i samband med att den yttre högra backspegeln slogs loss.



Bild 11

Närbild på höger främre parti på fordonet.



Bild 12

I bagageutrymmet fanns en papperspåse med karossdetaljer som hade plockats upp från platsen för kollisionen.

**Bild 13**

Närbild på innehållet i påsen.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5601/1389-16/G001	Ej beslag	Fordon	Hälsingborgsgatan, Landskrona	Okänt
5601/1389-16/G002		Jämförelseprov	Färgavskrap från höger framsida	Krinsp. Michael Ljungqvist
5601/1389-16/G003		Jämförelseprov	Reflextejp från höger A-stolpe	Krinsp. Michael Ljungqvist
5601/1389-16/G004		Jämförelseprov	Från olycksplatsen (säkrat vid olyckstillfället)	Krinsp. Michael Ljungqvist

Godspunkterna 5601/1389-16/G002-G004 har skickats till NFC för jämförelse mot plastdetaljer från fordonet. Se särskilt utlåtande från NFC.

Spår

Inga spår förtecknade.

Michael Ljungqvist
Krinsp



Besikttningsprotokoll (Trafiksäkerhetskontroll/ Frivillig mätning)

1. Fordonets uppgifter Registreringsnummer: <u>EHH382</u> Fordonslag: ☒ CB ☐ LB ☐ MC ☐ Buss ☐ Släp ☐ Övriga: Fordon: <u>Volvo Xc 70</u> Fordonsår: <u>2014</u> Chassinum: <u>188032</u> (sista 6 siffror) Vägmatarställning: <u>94493 km</u> Diariernr: <u>9023.2016.01.29 EHH382</u> Diariet skrivs följande: stationen + år/mån/år + registr.		2. Besiktningens uppgifter ☒ Trafiksäkerhetskontroll ☐ Frivillig mätning: Besikttningsorgan: <u>Carspect AB</u> Besikttningsstation: <u>Helsingborg Berga, 9023</u> Address: <u>Florettgatan 16, 254 67 Helsingborg</u> Telefon: <u>Kundtjänst 0771 - 44 22 33</u> Besiktningstid: Datum <u>2016-01-29</u> Kl <u>12:14</u> Besikttnings tekn. Svenshan <u>[Signature]</u>	
--	--	--	--

Trafiksäkerhetskontroll och frivillig mätning är frivilliga kontroller som inte är styrda av fordonslagen.

Vid en Trafiksäkerhetskontroll tillämpas samtliga kontroller, metoder och rutiner som vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

Bedömningar och gränsvärden vid mätningar är de som används vid en obligatorisk kontrollbesiktning

3. Mätning av avgasutsläpp Motors drivmedel ☐ Bensin ☒ Diesel ☐ Övrigt: Uppmätta <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Tomgång</th> <th colspan="2">Över 2000 r/min</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Uppmätt</th> <th>Gränsvärde</th> <th>Uppmätt</th> <th>Gränsvärde</th> <th>Enhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO-halt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>HC-halt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ppm</td> </tr> <tr> <td>Lambda värde</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K-värde</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1/m</td> </tr> <tr> <td>Buller</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>dB</td> </tr> </tbody> </table>			Tomgång		Över 2000 r/min				Uppmätt	Gränsvärde	Uppmätt	Gränsvärde	Enhet	CO-halt					%	HC-halt					ppm	Lambda värde						K-värde					1/m	Buller					dB	4. Mätning av bromsar Uppmätta bromskrafter [kN] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Broms</th> <th>Vänster</th> <th>Höger</th> <th>Skilnad %</th> <th>Gränsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Axel</td> <td>3,3</td> <td>3,4</td> <td>3%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2. Axel</td> <td>2,7</td> <td>2,8</td> <td>4%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3. Axel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> ☐ Bromskontroll är utförd på väg Retardation <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Uppmätt</th> <th>Gränsvärde</th> <th>Enhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>m/s²</td> </tr> </tbody> </table>		Broms	Vänster	Höger	Skilnad %	Gränsvärde	1. Axel	3,3	3,4	3%	30%	2. Axel	2,7	2,8	4%	30%	3. Axel				30%		Uppmätt	Gränsvärde	Enhet				m/s ²
	Tomgång		Över 2000 r/min																																																																						
	Uppmätt	Gränsvärde	Uppmätt	Gränsvärde	Enhet																																																																				
CO-halt					%																																																																				
HC-halt					ppm																																																																				
Lambda värde																																																																									
K-värde					1/m																																																																				
Buller					dB																																																																				
Broms	Vänster	Höger	Skilnad %	Gränsvärde																																																																					
1. Axel	3,3	3,4	3%	30%																																																																					
2. Axel	2,7	2,8	4%	30%																																																																					
3. Axel				30%																																																																					
	Uppmätt	Gränsvärde	Enhet																																																																						
			m/s ²																																																																						
5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon Bromsprovare ☐ RBP1 ☒ RBP2 ☐ RBP3 ☐ RBP4 Avgasmätare ☐ FGM1 ☐ OPM1 ☐ FGM2 ☐ OPM2 Ljudnivåmätare ☐ LNM1 ☐ LNM2 OBD-tester ☒ OBD1 Ljusinställningsapp. ☐ LIM1 ☒ LIM2 Retardationsmätare ☐ RDM1																																																																									

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen:

	Bedömning
1 Körningsvisare fram höger urfunktion	
2 Sidoskörningsvisare höger urfunktion	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

7. Övrigt att beakta.

Detta protokoll gäller även som kvitto för utfört arbete.

Totalt inkl. 25% moms:

Betalad: ☐ Kontant ☐ Visa/Mastercard ☐ American Express ☒ Fakturerings

Carspect AB
Ullsundavägen 108 C, 168 67 Bromma

Org.nr. 556774-1110
www.carspect.se

Företagets säte Stockholm
Innehåller F-skattedeclar

Ang. trafikolyckan mellan fotgängare och en polisbil i Landskrona den 6/1

Bilen sparar endast data när något av bilens skyddssystemen aktiveras, så som krockkudde och pyroteknisk bältessträckare.

I det aktuella fallet har inget sådant av de systemen aktiverats och därmed finns ingen data att läsa ut.



Håkan
Gustafson

Research Leader Safety
hakan.gustafson@volvocars.com

VOLVO CAR CORPORATION
91410 Safety Stratgy&Req Act/Pas Seq
Torslanda PV 21
SE-405 31 Göteborg, Sweden
volvocars.com

Registered Office Göteborg, Sweden
Registration No. 556074-3089

**Nationellt forensiskt centrum - NFC** 1(5)
Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2016-04-04	2016000814
Er datum	Er beteckning
2016-01-15	5000-K59-16

Polismyndigheten
LPO Helsingborg PO Nordvästra skåne
Michael Ljungqvist
205 90 MALMÖ

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden*Återgivande av sakkunnigutlåtande*

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande (SF) och metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.



Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(5) Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2016-04-04	2016000814
Ert datum	Er beteckning
2016-01-15	5000-K59-16

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
5601/1389-16/G002	Jämförelseprov - Färgavskrap från höger framsida Uppdragsgivarens beteckning: 5601/1389-16/G002 Forums materialnr: 201600081401 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: KT-SF027, KT-M004*
5601/1389-16/G003	Jämförelseprov - Reflextejp från höger A-stoppe Uppdragsgivarens beteckning: 5601/1389-16/G003 Forums materialnr: 201600081402 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: KT-SF027, KT-M004*

Beteckning	Jämförelsematerial
5601/1389-16/G004	Jämförelseprov - Från olycksplatsen (säkrat vid olyckstillfället) Uppdragsgivarens beteckning: 5601/1389-16/G004 Forums materialnr: 201600081403 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: KT-SF027, KT-M004*
5601/1389-16/G005	Jämförelseprov - Från olycksplatsen (säkrat vid olyckstillfället) Uppdragsgivarens beteckning: 5601/1389-16/G005 Forums materialnr: 201600081404 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: KT-SF027, KT-M004*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om avsättningarna i materialen 5601/1389-16/G002 och 5601/1389-16/G003 härrör från samma platser på bilen, som jämförelsematerialen 5601/1389-16/G004 och 5601/1389-16/G005.



Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(5) Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2016-04-04	2016000814
Ert datum	Er beteckning
2016-01-15	5000-K59-16

Undersökning

Jämförelsematerialet 5601/1389-16/G004 bestod av sex plastdelar. Fyra av plastdelarna var gråsvarta och verkade ha hört samman. Från en av dessa delar säkrades ett prov för vidare analys. Från en annan plastdel, som var gråsvart och mycket repig, säkrades ett prov för vidare analys. Den sjätte plastdelen var "målad" och hade en gråsvart undersida, från vilken ett prov säkrades för vidare analys. De tre närmare undersökta plastdelarna överensstämde sinsemellan samt med plast av typen polypropen, beträffande pyrogram.

Jämförelsematerialet 5601/1389-16/G005 bestod av en mörkgrå klibbig massa på en gråsvart plastdel. Ett prov på den klibbiga massan, säkrades för vidare analyser. Det har dock inte varit möjligt att, med laboratoriets analysmetoder, fastställa vad den mörkgrå, klibbiga massan utgörs av.

Materialet 5601/1389-16/G002 bestod av svarta avsättningar på ett vitt avskrap. Ett prov på avsättningarna, säkrades för vidare analys. Provet avvek gentemot jämförelsematerialet 5601/1389-16/G004 respektive 5601/1389-16/G005, beträffande pyrogram. Det har inte varit möjligt att, med laboratoriets analysmetoder, fastställa vad avsättningarna utgörs av.

Materialet 5601/1389-16/G003 bestod av svarta avsättningar på ett gult reflexband. Från två ställen på reflexbandet, säkrades prover av de svarta avsättningarna för vidare analyser. De båda proven avvek gentemot jämförelsematerialet 5601/1389-16/G004 respektive 5601/1389-16/G005, beträffande pyrogram. Det har inte varit möjligt att, med laboratoriets analysmetoder, fastställa vad avsättningarna utgörs av.

Slutsats

Resultaten talar extremt starkt för att de närmare undersökta partierna av de svarta avsättningarna i materialen 5601/1389-16/G002 och 5601/1389-16/G003, inte härrör från samma platser på bilen, som jämförelsematerialet 5601/1389-16/G004 och 5601/1389-16/G005 (*Grad -4*).

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Materialbestämning</i>	forensikern Christel Andersson (ansvarig handläggare) förste forensikern Magnus Larsson

Frågor riktas i första hand till forensikern Christel Andersson (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 82 18. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Christel Andersson
Forensiker



Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(5) Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2016-04-04	2016000814
Ert datum	Er beteckning
2016-01-15	5000-K59-16

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

- Grad +4** Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +3** Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +2** Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +1** Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad 0** Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad -1** Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -2** Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -3** Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -4** Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.



Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(5) Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2016-04-04	2016000814
Ert datum	Er beteckning
2016-01-15	5000-K59-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm och Göteborg är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck. Vid laboratoriet i Malmö pågår arbete för att erhålla ackreditering.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



PM

avseende Dan Karlssons kläder.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Uppgiftslämnare

Wendt, Kjell-Åke

Datum

2016-03-30

Tid

15:34

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av


Kjell-Åke Wendt

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad kontaktade dag som ovan Rättsmedicinalverket i Lund i avsikt att eftersöka de kläder som Dan Karlsson bar vid olyckstillfället. Av de anteckningar som finns förda på Rättsmedicinalverket följde kläderna med kroppen då den överlämnades till begravningsbyrå.

Vid kontakt med Bröderna Perssons Begravningsbyrå i Landskrona uppgav personalen att Dan Karlssons kläder följt med kroppen till begravningsbyrå, men var sedan en tid tillbaka slängda.



Då olyckan inträffade hade Lena Svensson och Dan Karlsson lämnat bostaden och var på väg till Ibbés pizzeria.

**Polisen****DÖDSFALL**
Primärrapport

Sida 3 (4)

Diarienummer
5000-K20942-16**Reversal upprättad vid avvisitering av avliden**

Den avlidnes personnummer 19620524-9318	Efternamn Karlsson	Samtliga förmamn Dan Anders	Tilltalsnamn Dan
Plats för åtgärden USIL / AKUTEN / LUND		Datum 2016-01-06	Klockslag 21.23

Ansvarig för avvisitering

Befattning Pinsp	Efternamn Björk	Förmamn Ulf
Telefon 114 14	Telefon (Mobil)	Epost
Datum 2016-01-06	Signatur <i>CB</i>	

Närvarande vid avvisitering

Befattning Ambulanspersonal	Efternamn 64-9240	Förmamn
Telefon	Telefon (Mobil) 046-171000	Epost
Datum	Signatur	

Avvisitering


☐ Handskar	☐ Nycklar, lösa (antal)	☐ Övrigt
☐ Halsduk	☐ Nyckelringar, antal	☐
☐ Jacka/kavaj	☐ Nycklar per ring (exempel 5+8)	☐
☐ Keps/hatt/mössa	☐ Bankomatkort, eget	☐
☐ Livrem/hängslen	☐ Borste	☐
☐ Näsduk	☐ Kam	☐
☐ Rock/kappa	☐ Kniv/stillet (lagbrott)	☐
☐ Skor/stövlar/kängor	☐ Körkort, eget	☐
☐ Slips	☐ Mobiltelefon	☐
☐ Tröja/väst	☐ Papper, diverse	☐
☐ Armband	☐ Patientbricka, egen	☐
☐ Glasögon med/utan fodral	☐ Penna	☐
☐ Halsband	☐ Personsökare	☐
☐ Klocka	☐ Spegel	☐
☐ Ring(ar)	☐ Telefonkort	☐
☐ Cigaretter/tobak	☐ Bag/shoppingväska	☐
☐ Etui/dosa/fodral	☐ Handväska	☐
☐ Pipa	☐ Plånbok/portfönnä	☐
☐ Snusdosa	☐ Resväska	☐
☐ Tändare/tändstickor		☐ Pass
		Passnummer
		Nationalitet
Kontanter, svensk valuta i kronor 2 002,00		Kontanter, utländsk valuta
Kontanter förvaras hos IBFL / Helsingborg <i>BIB kassaskåp / TP.</i>		
Adress Berga Allé 25	Postnummer 254 52	Ort Helsingborg

2016-01-06 23:52:48

PM 414 2 Ver 2015-05-27/4

Kvitto

Bröderna Perssons Begravningsbyrå har idag, 2016-03-04 mottagit
2002:- i kontanter tillhörande dödsboet efter
Dan Carlsson pnr 620524-9318 avliden 2016-01-06



Elisabeth Persson

Bröderna Perssons Begravningsbyrå
Eriksgatan 124, 261 40 Landskrona



Polisen

Polismyndigheten

DÖDSFALL Primärrapport

Datum
2016-01-08

Diarienummer
0150-K59-16

- ☐ Åtgärdskalender vid dödsfallsundersökning
- ☐ Rättsmedicinsk undersökning av avliden.
- ☐ Information till anhöriga

Händelsen anmäld till polisen

Datum 2016-01-07	Klockslag 18:43	Anmälarens telefon
Anmälarens efternamn Anmält av polispatrull		Fönamn

Identitetsuppgifter m.m.

Den avlidnes personnummer 19620524-9318	Efternamn Karlsson	Samtliga förmamn Dan Anders	Tilltalsnamn Dan
Adress NYVÅNGSGATAN 31 C		Postnummer 261 42	Ort LANDSKRONA
Folkbokföringsort (församling)		Yrke eller tidigare sysselsättning	

Identitetskontroll

Ange hur identiteten styrkts (id-handlingens art, nummer, år)
Genom anhörig och kontroll i passregister

Identitetskontroll utförd av

Befattning	Efternamn	Fönamn
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost

Person som styrkt identiteten: ☒ Anhörig ☐ Ej anhörig

Personnummer 19650610-4147	Efternamn Svensson	Samtliga förmamn Lena Ulla-Britt	Tilltalsnamn Lena
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost	

Anhörig

Anhöriga har underrättats ☒ Ja ☐ Nej	Datum 2016-01-06	Klockslag 22:10	
Anhörigs relation till den avlidne: Son			
Personnummer 19910718-5358	Efternamn Karlsson	Samtliga förmamn Daniel Sebastian	Tilltalsnamn Daniel
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost	

Underrättelse har genomförts av:

Befattning Insp	Efternamn Isaksson	Fönamn Torbjörn	
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost	
Tillvägagångssätt för underrättelse Muntligen		Datum 2016-01-06	Klockslag 22:10

Närvarande vid polisens platsundersökning:

Befattning	Efternamn	Fönamn
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost

2016-01-07 15:51:39

PM 414.2 Ver 2015-05-27/4

**Polisen****DÖDSFALL**
PrimärrapportDiarienummer
0150-K59-16**Förvaring**

Plats där kroppen förvaras Rättsmedicinalverket Lund	
☐ Kroppen har ID-märkts	Typ av märkning (armband eller dylikt, ange placering)

Kroppen avvisiterad av

Befattning	Efternamn	Förmamn
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost
Plats där eventuellt omhändertagna föremål/kontanter förvaras		Signatur

Läkare**Läkare som fastställt dödsfallet**

Befattning	Efternamn	Förmamn
Läkare	Gunnarsson	Gudmundur
Arbetsplats	Telefon	
SUS Lund		
Dödsfallet fastställt	Datum 2016-01-06	Klockslag
	Dödsbevis utfärdat:	☒ Ja ☐ Nej

Läkare som den avlidne eventuellt konsulterat under den senaste tiden

Befattning	Efternamn	Förmamn
Arbetsplats	Telefon	
Dödsbevis utfärdat:	☐ Ja ☐ Nej	

Uppgifter om händelsen

Händelsen inträffade, datum	Klockslag	Plats
2016-01-06	18:40	Hälsingborgsgatan, Landskrona
Händelseförlopp (Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, eventuellt transport till läkare, sågs senast i livet)		
Påkörd av polisbil		
Datum	Ort	Avrapporterande polismanns namnteckning
2016-01-07	Malmö	
Namnförtydligande Lennart Andersson		

Beslut om rättsmedicinsk undersökning

Polismyndighetens beslut		
☐ Rättsmedicinsk likbesiktning	☒ Rättsmedicinsk obduktion	☐ Utvidgad rättsmedicinsk obduktion
Befattning	Efternamn	Förmamn
Chefsåklagare	Landahl	Bengt
Telefon	Telefon (Mobil)	Epost
010-56 271 37	0701-479366	
Datum	Signatur	
2016-01-07	Bengt Landahl gm Lennart Andersson	
Annan handling (typ av handling, exempel pantsedlar, kreditkort m.m.) ge antal och eventuellt nummer		



DÖDSBEVIS

Till

Skatteverket/
Polismyndigheten vid polisanmälan
☐ Enkelt tillgängligt dödsbevis

Den avlidnes personuppgifter

Personnummer/samordningsnummer (12 siffror) 19620524-9318	Födelsedatum (8 siffror) och kön om personnr/samordn.nr saknas ☐ Kvinna ☐ Man ☐ Går ej att avgöra		
Efternamn KARLSSON, DAN		Förnamn	
Bostadsadress NYVÅNGSGATAN 31 C	Postnummer 26142	Postort LANDSKRONA	
Identiteten styrkt genom			

Dödsdatum

Är mån dag (yll ut med nollor om exakta uppgifter saknas) 2016-01-06	☒ Säkert ☐ Ej säkert	Om dödsdatum ej säkert, anmäld död	Är mån dag
---	---	------------------------------------	------------

Dödsplats

Kommun (om okänd dödsplats, kommunen där kroppen påträffades) Landskrona	☐ Sjukhus ☐ Säkert boende ☐ Ordinarie boende ☒ Annan/okänd
---	--

Barn som avlidit senast 28 dygn efter födelsen

(uppgifterna om modern lyfts i endast för barn utan personnummer)

☐ Dödfött ☐ Avlidit inom 28 dygn efter födelsen	Moderns efternamn och förnamn	Moderns personnr/samordn.nr/födelsedatum
---	-------------------------------	--

Explosivt implantat

Har den avlidne haft ett implantat som kan explodera vid kramning? ☐ Ja ☐ Nej	Om ja, har implantatet avlägsnats? ☐ Ja ☐ Nej
--	--

Yttre undersökning

Har yttre undersökning av kroppen genomförts? ☐ Ja ☐ Nej, den avlidne undersökt kort före döden	Är mån dag	☐ Nej, rättsmedicinsk undersökning ska göras
--	------------	---

Polisanmälan

Finns skäl för polisanmälan? ☐ Nej ☐ Ja, om dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada/förgiftning) eller fel/försummat i vården eller den dödes identitet är okänd, ska polisanmälan göras och dödsbeviset lämnas till Polismyndigheten
--

Underskrift av utfärdande läkare

Ort och datum Lund, 2016-01-08	Läkarens namnteckning
Läkarens efternamn och förnamn Läkare, Gudmundur Gunnarsson x	Telefonering Läkare
Tjänsteställe Akutmottagning Lund	
Utdelningsadress SUS, PASIS: 16AKUTLU MMOT	Postnummer 221 85
Telefon (inkl. riknummer) 046-176530	Postort Lund
E-post	



Polismyndighet

123

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Svensson, Lena

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lena Svensson hörs om hennes minnesbilder i samband med trafikolycka på Hälsingborgsvägen i Landskrona den 6 januari 2016.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-02-18

Förhör påbörjat

09:05

Förhör avslutat

09:15

Förhørsplats

Den hördes bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

K-Å W

Berättelse

Under förhöret närvarar Lena Svenssons målsägandebiträde, advokaten Jörgen Rosén.

K-Å W: = Kjell-Åke Wendt

L S: = Lena Svensson

J R: = Jörgen Rosén

K-Å W: Så Lena då har jag startat bandspelaren...

L S: Ja.

K-Å W: ... så nu kommer även det som du säger med in på bandet.

L S: Ja.

K-Å W: Och som både du och målsägandebiträdet påpekade här så sa jag fel på datumet och jag kommer att ändra det och skriva den 6 januari 2016.

L S: Ja det stämmer.

K-Å W: Skulle du kunna, skulle du kunna redogöra för den här dagen, den 6 januari. Ni hade varit någonstans, Dan och du och var på väg då olyckan inträffade?

L S: Vi var här hemma, vi gick här hemifrån.

K-Å W: Ni gick hemifrån?

L S: Ja.

K-Å W: Och skulle du kunna beskriva vad som hände?

L S: Nej.

K-Å W: Om du berättar på vägen?

L S: Nej, jag kan inte det. Jag har tappat minnet asså på grund av mina skador.

K-Å W: Mm. Om Jag säger så, din senaste minnesbild.

L S: Det är måndagen... ja vad blir det, den 4:e.

K-Å W: Du har tappat minnet så långt tillbaka...

L S: Mm.

K-Å W: ... i tiden.

L S: Ja, och åtta dagar fram, eller åtta dagar totalt.

K-Å W: Mm.

L S: Det är skrämmande, men det... ja.

K-Å W: Du säger här att din senaste minnesbild är från den fjärde januari. Kommer du ihåg vilken veckodag det var?

L S: Ja måndag.

K-Å W: Det var på måndagen.

L S: Mm.

K-Å W: Och olyckan inträffade på onsdagen.

L S: Mm ja.

K-Å W: Du sa här att du har förlorat minnet åtta dagar efter olyckan också.

L S: Ja sammanlagt åtta dagar.

K-Å W: Sammanlagt åtta dagar. Din första minnesbild efter olyckan, vad är det?

L S: Asså det... asså jag har jättesvårt för att... jag vaknar väl för att jag har ont eller jag har ont och min syster är hos mig och jag vet att jag är lasarettet, ja.

K-Å W: Mm.

L S: Men jag vet inte att jag har vatt på intensiven och jag vet inte att jag har blivit opererad och ingenting.

K-Å W: Du har inget minne av det?

L S: Nej. Dom säger att jag har pratat, skrivit lappar när jag låg i respirator och sånt. Jag har inget minne av det.

K-Å W: Nej. När du fick tillbaka minnet, vilken datum blir det?

L S: Asså jag tror att det var på onsdan efter.

K-Å W: En vecka efter olyckan alltså?

L S: Mm.

K-Å W: Var befann du dig då, du sa att det var på sjukhuset?

L S: Ja på ortopeden i Malmö.

K-Å W: I Malmö, på ortopeden i Malmö.

L S: Mm.

K-Å W: Skulle du kunna redogöra lite för vilka skador du har fått?

L S: Ja det kan jag göra, jag har ju sett, jag är ju sydd i huvudet på flera ställen, brutit näsan och fraktur på käken, skadat lungorna och revbenen och har brutit ryggen på två ställen opererad.

K-Å W: Mm. Du har ju legat inne på sjukhus...

L S: Ja.

K-Å W: ... när blev du utskriven från sjukhuset?

L S: Det var väl onsdan efter igen. Om minnet kom tillbaka där på onsdan där, så var det väl onsdan efter... ja jag kan ju inte säga datumen.

K-Å W: Nej, men onsdan efter det att minnet hade återkommit...

L S: Ja, ja.

K-Å W: ... två veckor efter olyckan alltså.

L S: Ja, ja.

K-Å W: Mm. Och var har du vistats, vistats efter det?

L S: Här hemma.

K-Å W: Hemma i bostaden?

L S: Ja.

K-Å W: Och jag vet efter samtal med ditt målsägandebiträde att du går på läkarundersökningar fortfarande.

L S: Ja.

K-Å W: Hur mår du idag?

L S: Jag mår ju... jag mår dåligt, det gör jag, jag mår inte bra. Dels är det ju ryggen och se då på grund av att Dan inte är här längre.

K-Å W: Nej, det är alltså både fysiskt och psykiskt.

L S: Ja det är det.

K-Å W: Har du fått några besked från sjukvården om eventuella framtida men?

L S: Nej. Det är första besöket idag.

K-Å W: Du ska tillbaka till sjukvården idag?

L S: Idag ja, mm.

K-Å W: Mm.

L S: Till ortopedén i Malmö.

K-Å W: Ja. Dan och du var ett par?

L S: Ja.

K-Å W: Ni var inte gifta?

L S: Nej, sambo.

K-Å W: Ni var sambo?

L S: Mm.

K-Å W: Och ni har två gemensamma barn?

L S: Ja det har vi.

K-Å W: Och du sa här att du har inga som helst minne av åtta dagar...

L S: Nej.

K-Å W: ... i samband med olyckan.

L S: Ja de...

K-Å W: Vi befinner oss nu hemma i din bostad.

L S: Ja.

K-Å W: Och din bostad ligger ganska när olycksplatsen.

L S: Ja.

K-Å W: Är det ett övergångsställe som ni ofta använder er av?

L S: Ja dagligen.

K-Å W: Ni går där dagligen?

L S: Ja. Jag går över där... eller cyklar där när jag ska till jobb. Och när vi ska handla, det är mest jag, Dan han har bilen till sitt jobb, men jag... dagligen, ja.

K-Å W: Så ni känner väl till...

L S: Oh ja.

K-Å W: ... platsen?

L S: Jaja men.

K-Å W: Är där något ytterligare du känner kan vara av värde för oss att få reda på?

L S: Nej, eftersom jag inte kommer ihåg nånting så...

K-Å W: Nej.

L S: ... det enda som jag tycker är tråkigt det är med mina pågar asså. Ingen har alltså tatt hand om dom, när inte Dan och jag var här, ingen myndighet, ingen... asså dom har vatt här ensamma. Det tycker jag känns fruktansvärt hemskt. Ingen som har brytt sig om dom. Ja dom har ju vatt hos mig dagligen, men just när det... asså... ja.

K-Å W: Mm.

L S: Men dom är duktiga. Men jag kommer ju inte ihåg nått annat av olyckan så att ja...

K-Å W: Nej, jag förstår.

L S: Jag är jätteledsen, men jag kan inte, jag gör inte det.

K-Å W: Nej det förstår jag.

L S: Hur jag än försöker så... mm.

K-Å W: Nej jag förstår. Då vänder jag mig till ditt målsägandebiträde.

J R: Nej jag har inga frågor för tillfället, för det är svårt att ställa frågor när man inte har nått minne ju.

K-Å W: Nej.

J R: Vi får väl hoppas, för ibland kan det vara så att minnet kommer tillbaka gradvis va. Däremot tänkte jag på en annan sak, vi behöver inte ta upp det inspelat utan vi kan ta det efteråt.

K-Å W: Mm. Då har klockan hunnit att blivit 09.15 och då avslutar vi förhöret.

L S: Mm.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Svensson, Lena

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-03-10

Förhör påbörjat

11:00

Förhör avslutat

11:05

Förhørsplats

Den hördes bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

K-Å W

Berättelse

Under förhöret närvarar Lena Svenssons målsägandebiträde, advokaten Jörgen Rosén.

K-Å W: = Kjell-Åke Wendt

L S: = Lena Svensson

J R: Adv. Jörgen Rosén

K-Å W: Så Lena jag var här den 16 februari och hörde dig om denna händelse. Du hade då väldigt dåligt minne av händelsens som sådan och även tiden före och efter händelsen.

L S: Ja.

K-Å W: Hur är det idag, har du fått nån klarare minnesbild av någonting?

L S: Ingenting alls. Jag ligger varenda, varenda kväll... alltså jag har sån huvudverk när jag vaknar för jag ska försöka att komma ihåg, men jag kan inte, kommer inte ihåg.

K-Å W: Nej.

L S: Jag alter det om och om och om igen, jag kan inte, jag vet inte.

K-Å W: Det är kanske som vi sa vid förra tillfället att minnet återkommer, men det kanske tar lite längre tid.

L S: Ja.

K-Å W: Mm. Då behöver vi inte hålla oss fast vid det längre. Jag förstår att det kanske är svårt för dig att minnas vilka kläder ni hade på er vid tidpunkten för olyckan, men har du någon uppfattning om det?

L S: Jag har ju fått reda på det efteråt för pågarna fick ju hem mina kläder i en påse.

K-Å W: Mm. Kan du redogöra för vad du hade på dig vid detta tillfälle?

L S: Kanske inte allt, men jag vet en svart jacka och troligtvis jeans.

K-Å W: Ja. Vad var det för kvalitet på jackan?

L S: Täckjacka eller sån hal.

K-Å W: Ja, och så troligtvis jeans?

L S: Ja.

K-Å W: Vet du om du bar någon väska eller någonting annat?

L S: Nej, alltså jag vet inte det men jag gjorde inte det, det var inte med i påsen.

K-Å W: Nej.

L S: Där var nycklar och cigaretter.

K-Å W: Mm. Det är inget du fått tillbaka.

L S: Nej.

K-Å W: kommer du ihåg vad Dan hade på sig?

L S: Nej det gör jag inte.

K-Å W: Har du fått tillbaks något...

L S: Inte av Dan... inte vad jag... inte jag. Jag vet inte om pågarna har fått, men dom har inte sagt någonting.

K-Å W: Nej.

L S: Nej.

K-Å W: Vet du om Dan bar på någon väska eller någonting vid olyckstillfället?

L S: Nej, han har aldrig väska så det... nej det tror jag inte.

K-Å W: Inget annat ni kan ha haft med er och burit på, förutom era kläder alltså. Något annat föremål som ni har...

L S: Asså jag vet ju inte, men nä, vad skulle det va?

K-Å W: Nej, jag tänker här att du har svårt att minnas, kan det vara så att du har saknat något sådant föremål. Jag vet inte vad det skulle va för något.

L S: Nej.

K-Å W: Nej. Mina frågor verkar kanske lite konstiga, men jag kan förklara att där är vissa färgavsättningar på polisbilen som vi inte har fått klarhet i vad det är.

L S: Jaha.

K-Å W: Och det är därför som jag ställer dessa frågor. Om det kan va någonting...

L S: Ja jag vet inte.

K-Å W: Nej, jag förstår.

L S: Och vi har... han har ju aldrig väska och där var ju ingen väska i påsen så...

K-Å W: Nej.

L S: Mina väskor är ju här hemma.

K-Å W: Ja, du saknar ingen...

L S: Nej, nej.

K-Å W: ... nån väska?

L S: Nej.

K-Å W: Nej, då har jag fått svar på dom frågorna som jag hade till dig idag.

L S: Ja.

K-Å W: Jag vänder mig till ditt målsägandebiträde.

J R: Nej det är svårt att ställa frågor när man inte har minne av en händelse så jag har inga frågor för tillfället.

K-Å W: Nej, och har du något ytterligare Lena som du vill tillföra innan vi avslutar förhöret?

L S: Nej.

K-Å W: Då har klockan blivit 11.05 och då avslutar vi förhöret.



PM

Samtal med Lena Svensson 2016-04-29

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Uppgiftslämnare

Wendt, Kjell-Åke

Datum

2016-04-29

Tid

14:49

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Kjell-Åke Wendt

Uppgiften avser

Uppgift

Av de två förhör som hållits med Lena Svensson framgår att hon inte har något minne av olyckstillfället och dagarna närmast före och efter.

I avsikt att efterhöra om minnet återkommit kontaktade undertecknad dag som ovan Lena Svensson per telefon. På fråga uppgav Lena Svensson att hon har inte återfått något minne från olyckstillfället eller dagarna närmast före och efter olyckan. Lena Svenssons minnesbild är således densamma som den var vid tiden för de två förhörstillfällena.



Polismyndighet

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Karlsson, Andreas

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Andreas Karlsson hörs om händelseförloppet tiden före det att hans föräldrar lämnade bostaden den 6 januari 2016.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-03-10

Förhör påbörjat

11:10

Förhör avslutat

11:18

Förhørsplats

Den hördes bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

K-Å W

Berättelse

Under förhöret närvarar Andreas Karlsson målsägandebiträde advokaten Jörgen Rosén.

Inledningsvis informeras Andras Karlsson om att i samband med att hans mamma, Lena Svensson, hördes den 18 februari 2016 framkom det uppgift om att han hade varit hemma då hans båda föräldrar lämnade bostaden den 6 januari 2016, strax före det att olyckan inträffade.

På fråga om Andreas kan redogöra för vad som hände i bostaden tiden strax före det att föräldrarna lämnade bostaden så uppger Andreas att ha satt på sitt rum och spelade spel, han hade hörlurar på sig. Föräldrarna knackade på hans dörr och sa att de skulle gå till Ibbe's Pizzeria för att köpa en pizza. Han hörde därefter att de öppnade ytterdörren och i samband med det så hörde han också att de hälsade på grannen. Andreas uppger att han hade tillbringat största delen av eftermiddagen på sitt rum.

På fråga uppger Andreas att han har svårt att säga vad klockan var då föräldrarna gick iväg, ska han uppskatta tiden så nämner Andreas 19.00.

Beträffande grannen som Andreas hörde att föräldrarna hälsade på så uppger Andreas att hon heter Rulla.

På fråga om föräldrarna förtärde någon alkohol under dagen så svarar Andreas att det vet han inte, han var fullt upptagen med att spela inne på sitt rum.

I detta skede av förhöret delges Andreas att båda hans föräldrar hade en viss mängd alkohol i

blodet då olyckan inträffade.

Efter det att Andreas delgivits denna uppgift uppger han att enda gången som han såg föräldrarna var då de öppnade hans dörr och berättade att de skulle gå till pizzerian.

Då Andreas tillfrågas vad han har för uppfattning om föräldrars alkoholkonsumtion, helt allmänt så svarar Andreas, "Jag vet inte vad det spelar för roll nu, jag tycker det var en väldigt dum fråga". Andreas uppger därefter att han är av uppfattningen att hans mamma dricker normalt, och vad det gäller Dan så uppger Andreas att han dricker kanske två till tre gånger i veckan. Vid dessa tillfällen så rör det sig om några öl. Andreas är av uppfattningen att det inte är några överdriven mängder.

På direkt fråga uppger Andreas att han är av uppfattningen att ingen av föräldrarna har alkoholproblem.

Förhöret avslutas med att målsägandebiträdet får möjlighet att ställa frågor och i samband med det ställs frågan: "Vad en viss mängd alkohol i blodet innebär?". Förhørsledaren upplyser då om att promille halten vad det gäller Lena Svensson var 1,7 promille och vad det gäller Dan Karlsson så var den 2,38 promille.

Förhöret avslutas kl 11.18

Efter utskrift har förhöret lästs upp för Andreas Karlsson som godkänt förhørsutskriften.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 3 PO NV Skåne

Diariennr

5000-K20942-16

Hörd person

Jankkila, Tanja

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Egna uppgifter av insp M
Pålsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om sina iakttagelser vid trafikolycka 2016-01-06, Hälsingborgsvägen, Landskrona.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

My Pålsson

Förhørsdatum

2016-01-06

Förhör påbörjat

21:31

Förhör avslutat

22:26

Förhørsplats

Polishuset, Helsingborg, per telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörsätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*FL: Förhørsledaren**Tanja ombeds berätta vad hon sett i samband med olyckan.*

Tanja kör bilen, system Catarina sitter jämte. De kör på Hälsingborgsvägen. De närmar sig övergångsstället.

Tanja kör in mot stan, dvs söderut på Hälsingborgsvägen. Hon närmar sig ett övergångsställe och ser två personer som är på hennes vänstra sida. Hon saktar ner och avvaktar för att antingen släppa förbi dem eller köra vidare. Hon bestämmer sig för att köra. När hon kör på övergångsstället ser hon de två personerna på vänster sida av vägen. Hon bedömer då att de hade ytterligare några steg kvar innan de närmade sig själva övergångsstället. Tanja tänkte då att det var ok att hon körde vidare.

Tanja ser blåljus komma från rondellen, de är på väg i motsatt riktning som Tanja. Tanja vet att det finns en rondell där. Tanja bor i Landskrona. Hon ser blåljusen en bit bort. När Tanja har passerat övergångsstället kör hon "en bit", svårt att säga hur långt, så får hon möte med polisbilen med blåljusen på. Den kör fortare än 50 men det är svårt att avgöra hur fort den kör.

När polisbilen har passerat hör hon att polisbilen kört på personerna på övergångsstället. Hon säger då till sin syster Catarina att "han klippte dom", eller något liknande. Hon förstod att polisbilen kört på personerna.

Tanja kör in till kanten och stannar bilen. Det är tomt på platsen, det är inte många bilar som

kom dit. Tanja och system springer fram till personerna som blivit påkörda. Tanja och Catarina sätter sig vid de påkörda personerna. Efter en liten stund kommer poliserna ut. Både Tanja och Catarina undrar om de har ringt ambulansen och de får ett jakande svar.

Kvinnan ligger mitt på övergångsstället, mellan övergångsstället och gångbanan. Tanja kommer ihåg det som huvud och överkropp ligger ut på vägen och höfterna och benen kvar på gångbanan. Mannen ligger lite längre bort, det är svårt att uppskatta avståndet, en meter, en och en halv meter, uppskattar Tanja.

Polisbilen står längre fram, lite in till kanten. Poliserna kom springande, ett tiotal meter. Övergångsstället var bakom polisbilen.

Mannen som blivit påkörd har huvudet ut mot körbanan. Han ligger lite på rygg och benen in mot gångbanan. Benen är i olika vinklar, Tanja förstår att benen inte är hela.

FL frågar hur personerna var klädda?

Mörkt klädda, svarar Tanja. Hon uppfattar det som att mannen har mörk jacka och jeans. Hans skor hade åkt av, kommer Tanja ihåg.

Tanja kommer ihåg att kvinnan var ljushårig. Tanja tror att hon hade någon brunaktig jacka på sig.

Catarina sätter sig hos kvinnan. Poliserna kommer springande. Tanja förstår att det är föraren av polisbilen som stannar hos mannen. Den andre polisen sätter sig hos kvinnan. Tanja uppfattar det som att en man i mjukisbyxor kommit till platsen och rör sig bakgrunden, hon tror att det är en förbipasserande.

Tanja och Catarina var först på platsen. Mannen i mjukisbyxor kommer snabbt inpå.

Tanja försöker känna om den påkörda mannen hade någon puls, hon är ovan vid situationen men tycker sig känna en puls. Polismannen som var passagerare sätter sig vid kvinnan och försöker få kontakt med henne. Han känner efter pulsen.

Det är rörelse kring kvinnan, hon gurglar. Tanja hör att polismannen som satt vid kvinnan, passageraren i polisbilen, får bekräftat via radio att ambulansen är på väg. Tanja hör även att polisen bekräftar att det är polisbilen som kört på personerna.

När Tanja sitter hos mannen så passerar det en man i ljus jacka och frågar om han kan hjälpa till. Tanja ber honom och uppmärksamma trafiken från rondellen om att det skett en olycka. Det finns en refug så bilarna som passerade måste köra över i motsatt körfält för att komma förbi.

Polisen som kört bilen gråter, han mår inte bra, det förstår Tanja. Catarina försöker få kontakt med honom, han kan inte hjälpa till med något, han mår inte bra. Catarina försöker leda bort honom. Mannen i gråa träningsbyxor hjälper till. De leder honom till polisbilen, så tror Tanja det gick till. Kort därefter kommer första polisbilen och därefter blev det rörigt, det hann nog även komma ytterligare en polisbil innan ambulansen kom.

Det kommer en polisman till, Tanja ber honom om hjälp. Mannen ger inte några ljud ifrån sig och är inte kontaktbar. Polismannen känner efter mannens puls.

En annan polis som har anlänt går fram till polisbilen där chauffören sitter. Därefter kommer

Catarina och mannen i mjukisbyxor tillbaka till olycksplatsen. Mannen i mjukisbyxor kommer tillbaka först, Catarina är kvar längre.

Polisen som är bland de första som kommit till platsen och sitter hos mannen, Tanja tror att han kom i den första polisbil som anlände efter olyckan. Tanja känner då att hon fryser och går tillbaka till sin bil och hämtar en jacka. Hon passar samtidigt på att flytta sin bil. Hon ser då att det kommit ytterligare en polisbil, den står på cykelbanan, på samma sida som olyckan inträffat. Tanja erbjuder sin hjälp och hon tror att man då har påbörjat hjärt-och lungräddning på mannen. Tanja tror att det är mannen i mjukisbyxor som hjälper till med detta. Tanja kan inte komma ihåg att ambulansen kommit i detta läge. Det hann komma två polisbilar innan ambulansen kom.

Tanja frågar om hon kan hjälpa till, hon är framme vid kvinnan och frågar polisen som sitter där. Hon blir ombedd att hämta en filt vilket hon gör i polisbil som parkerat på cykelbanan. Ytterligare en person är på platsen och försöker hjälpa till. Mannen har en klarblå jacka och en svart mössa. Han verkar vara sansad. Tanja tror att han var en som passerat förbi. Någonstans i denna vevan hör Tanja att ambulansen var på väg. Den kommer från rondellen. Den blir stående en liten stund innan själva olyckan innan den blir framvinkad av en polis. Den ställer upp sig mellan de skadade och den påkörande polisbil.

FL frågar om ljusförhållandena och trafikintensiteten på platsen?

Lite trafik, ingen bil bakom mig. Inte mycket mötande trafik, heller. Det är väldigt mörkt. Där är träd på båda sidorna av vägbanan. Tanja uppfattar det som att det är dålig sikt. Det är en cykelbana på Tanjas högra sida och en trottoar och eller cykelbana på den vänstra. Där är en gräsremsa med träd och utanför denna är det asfalt/gångbana/trottoar/cykelbana. Man kan gå in i området Esperansa vid övergångsstället. Det är träd och buskar på båda sidorna. Tanja har kört där innan. Det är mycket växtlighet där.

Hon uppfattar personerna som mörckklädda och utan synliga reflexer. Hon uppfattar det som att kvinnan kan ha ljusbruna byxor men det är Tanja osäker på.

Tanja möter polisbil, hör smällen. Det är fortfarande lugnt då. Mannen med mjukisbyxor kommer till platsen. Efter en stund kommer det trafik från rondellen och de passerande bilarna får även möte. Det var inte någon annan på övergångsstället, det var tomt.

När ambulansen kommit så inser Tanja att personerna fått den hjälp de behöver. Hon ser att system hämtat sin jacka i bilen och är på väg tillbaka till olycksplatsen. System blir då stoppad av en polisman som säger att hon inte får gå tillbaka igen. De lämnar sina uppgifter till polismannen och åker sedan därifrån.

Uppläst och godkänt

**Polisen****PM**

avseende samtal med Tanja Jankkila

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Särskilda utredningar, Särskilda utr 1 Syd SU

Diariennr

0150-K59-16

Uppgiftslämnare

Wendt, Kjell-Åke

Datum

2016-01-08

Tid

10:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Kjell-Åke Wendt

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att undertecknad per telefon informerade vittnet Tanja Jankkila om att ytterligare förhör inte behöver hållas under dagen berättade Tanja att hennes syster, Catarina, känt en doft av alkohol från kvinnan. Catarina hade glömt att berätta detta då hon hördes på platsen.

På fråga uppger Tanja att hon kände inte någon alkoholdoft.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 3 PO NV Skåne

Diariennr

5000-K20942-16

Hörd person

Jankkila, Catarina

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Egna uppgifter av insp M
Pålsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om sina iakttagelser vid trafikolycka 2016-01-06, Hälsingborgsvägen, Landskrona.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

My Pålsson

Förhørsdatum

2016-01-06

Förhör påbörjat

22:26

Förhör avslutat

23:07

Förhørsplats

Polishuset, Helsingborg, per telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*FL: Förhørsledaren**Catarina ombeds berätta vad hon sett i samband med olyckan.*

Catarina kom åkande i bil, det var system Tanja som körde, de kom från Hilleslöv och mot centrum. Strax före övergångsstället ser Catarina paret som senare blir påkörda. Hon noterar att systemen sett paret.

Catarina ser polisbilen komma från Bildeve-rondellen. Den har blåljusen på. Precis efter att Catarina har passerat övergångsstället så möter de polisbilen.

Hör dunsarna när paret träffas av polisbilen. Tanja ser först från där hon sitter att dom har blivit påkörda. Tanja stannar bilen och båda kastar sig bort till platsen där paret ligger. Då kommer polismännen, ungefär samtidigt. Catarina gör bedömningen att paret är allvarligt skadade. Kvinnan ligger närmst från det hållet sett som Catarina och Tanja kommer ifrån.

Kvinnan rosslar, det låter mycket när hon andas. Mannen ligger närmre polisbilen. De ligger inte långt ifrån varandra. Mannens skor och strumpor är borta. Ben och fötter ligger i konstiga vinklar. Catarina såg att mannen hade en skada i pannan. Hon tyckte sig kunna skönja skullbenet, som om huden hade "glidit bort".

Tanja och polismannen som inte körde bilen känner efter puls på kvinnan. Polismannen som körde bilen känner efter puls på mannen.

Det kommer en polisbil ganska snart efter själva smällen. Det är en manlig och en kvinnlig

polis. Den kvinnliga polisen och Catarina hjälps åt att lägga kvinnan i en framstupa sidoläge. Det kommer blod ur munnen på kvinnan, detta blod får den kvinnliga polisen på sig, på handen. Poliskvinnan försöker hålla kvinnans huvud så att hon kunde andas. Hon säger åt Catarina att ta försiktigt i kvinnan och att hon ska akta ryggen.

Polismannen som kört bilen sitter vid mannen och ser helt förstörd ut. Mannen är medvetslös och ger inte något ljud från sig. Catarina tar polismannen i armen.

"Jag kan inte fatta att dom inte såg oss", säger polismannen. Catarina är inte säker på att det är exakt ordagrant. Han är ledsen och chockad. De går bort mot polisbilen. Hon försöker hjälpa honom att sätta sig i bilen. Det kommer en annan man som var på platsen, hon tror att han kom på cykel. Denna man hjälper till, säger åt polismannen att han ska akta sitt huvud när han sätter sig in i bilen. Det är svårt att få kontakt med polismannen. Han är chockad.

Catarina står där ett tag. Polismannen sitter på passagerarsidan i bilen. Det kommer en polisbil till. Det har kommit en del bilar, de har blivit stoppade av olyckan. Även Catarinas bil stod dumt till. De hade hundar i bilen. Catarinas tankeverksamhet var lite åt det hållet.

Catarina säger att hon är osäker på i vilken kronologisk ordning allting har hänt.

FL frågar hur personerna som blev påkörda var klädda?

Kvinnan hade ljus blåa tajta byxor, tunnare jeans. Hon var tunt klädd, det var även mannen. Kvinnan hade en jacka men den var inte tjock. Catarina tror att den var blå.

Mannen hade jeans på sig, tror Catarina. Han hade skinnväst på sig. Mörkbrun, minns Catarina. Det var stansat på bröstet, ett motorcykelklubbsnamn, inte som ett kriminellt gäng. Catarina tror att han hade en rutig skjorta. Han måste ha haft en jacka på sig men den minns inte Catarina.

FL frågar om ljusförhållandena och trafikintensiteten på platsen?

Catarina säger att det var mörkt, det var en "skum väg", det är buskage på sidan där paret kom ifrån. Där är någon form av gatubelysning men det är mörkt och skumt där, tycker Catarina.

Catarina tyckte att det var lite trafik när själva olyckan hände. Hon blev dock förvånad över att det snabbt blev kö från båda hållen. Det hade inte gått så lång tid då. Det kändes som en evighet men det var det inte. Man väntade då på ambulansen. Hon kommer ihåg att hon frågade polisen som var passagerare i polisbilen om ambulansen var på väg. Han sa då till henne att den var på väg.

Det hade hunnit två polisbilar innan ambulansen kom, förutom den som inblandad i olyckan.. Innan ambulansen kom hjälpte Tanja till att hämta en filt till kvinnan från en av polisbilarna.

Catarina noterade att Tanja hade kört upp bilen en bit och satt på varningsblinkers. Catarina hämtade sin jacka. Mannen som troligtvis kom på cykel hade sagt till henne att hon borde ta på sig en jacka.

En polisman som kom i den sista polisbilen sa till Catarina att hon inte kunde gå tillbaka till olycksplatsen. Catarina gav honom sina kontaktuppgifter. När ambulansen kom så lämnade Catarina och Tanja. Det var mycket folk på platsen då.

Mannen som kom på cykel hade vindjacka, av tjockare modell. Han hade reflex på

jackärmen. Catarina kommer inte ihåg hans byxor.

Två, tre poliser gjorde hjärt- och lungräddning på mannen. Mannen som kom på cykel verkade vara sjukvårdsutbildad, han verkade skärpt i situationen. Catarina är osäker på om mannen hjälpte till men hon tror att han var inblandad på något sätt.

Uppläst och godkänt.

Förhör Anders Söderström, 2016-01-07 16:05 diariennr: 0150-K59-16

136



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 3 PO NV Skåne

Diariennr

5000-K20942-16

Händ person

Okänd

Söderström, Anders

Personnummer

Den hörda är

Vittne

ID Sista

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Ja, egen uppgifter
av mig på platsen

Språk

Brottmisstänkt / Anklagning i förhör

Hörs om sina iakttagelser vid trafikolycka 2016-01-06, Hålsingborgsvägen, Landskrona.

Underrättad om misstänkt

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUR 12§ iaktagna)

Försvarens/ombud önskas

Försvarens/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhållare

My Pålsson

Förhörsdatum

2016-01-06

Förhör påbörjat

23:12

Förhör avslutad

23:37

Förhållsplat

Polishuset, Helsingborg, per telefon.

Typ av förhör

RB 23:6

Förhållsätt

Telefonförhör

Förhållsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*FL: Förhållsledaren**Anders ombuds berättar vad han sett i samband med olyckan.*

Anders står uppställd med sin husbil på en parallellväg, Hagåkersgatan. De hälsar på sin dotter. Anders var i husbilen och när han kom ut och skulle gå in i huset så hörde han en "jädra smäll". Anders var på olycksplatsen efter max en halv minut.

Smällen kom från övergångsstället. Anders gick direkt ner mot övergångsstället. Anders ser en bil stannade ca 30 m bort från Anders och det var ca 80 m till övergångsstället. Anders säger han uppskattar att bilen behövde 50 m på sig att stanna. Han såg senare att det var en polisbil. Anders uppmärksammade inte att polisbilen hade blåljusen på utan Anders säger att dessa slogs på efter att polisbilen stannat. När Anders kom fram till platsen kom polismännen springande. Dom tog tag i vars sin "patient". Det låg två personer där i 35-40 årsåldern, en man och kvinna. Båda hade fötterna mot trottoaren och huvudet ut mot gatan.

Poliserna satte igång med varsin, dom bad Anders att dirigera trafiken så att inte bilarna skulle komma. Anders stod där en stund. Efter några minuter kom ytterligare polisbilar. Då tog dom över trafikdirigeringen från Anders. Anders gick tillbaka till de skadade och stod där.

Samtidigt som polisbilen kom från stan så kom det en bil mot stan. Dessa fordon möttes ungefär vid övergångsstället. Denna bil stannade också. Anders vet inte vilka det var som var i bilen. Anders såg rödljusen på den mötande bilen.

När Anders kom tillbaka till de skadade personerna efter att ha dirigerat trafiken så höll polisen på med hjärtkompressioner på mannen. De skiftades om. Kvinnan låg i framtupa

Förhör Anders Söderström, 2016-01-07 16:05 diariennr: 0150-K59-16

Förhör med Okänd; 2016-01-06 23:12 diariennr: 5000-K20942-16

137

2

sidoläge och rosslade, hon blödde ur munnen. Eftersom det var 5-6 minusgrader så undrade Anders om det inte fanns någon filt att lägga på personerna som låg på gatan. Poliserna beordrade andra poliser att hämta filt i sin bil. Det kom en filt i alla fall, de la filten på kvinnan. På mannen fortsatte de att hålla på med kompressioner.

FL frågar vad Anders hade på sig?

Anders svarar att han hade en svart täckjacka och jeans. FL frågar om Anders hade någon reflex på sin jacka. Anders säger att han hade en reflex bak på jackan.

Polisbilen som stannade hade blåljusen på så det var inte någon fara att stå där, alla saktade ner. En polis stod och grät. Två damer tröstade honom och tog med honom till bilen.

Anders trodde inte att man hade kört på en människa, han trodde det var en krock mellan bilar. Anders bedömer hastigheten som hög. Det är 50 på vägen. Anders såg inte polisbilen köra så han kan inte uttala sig om hur fort polisbilen körde.

Hörde du däckjut innan smällen?

Nej, det gjorde jag inte, svarar Anders.

Polisbilen stannade fint, det var inte någon tvärnit. Han stannade ca 50 m efter övergångsstället.

Anders stannade kvar efter att ambulansen hade kommit, sedan gick han därifrån. Anders gjorde bedömningen att det tog 20 minuter innan ambulansen kom fram. Polismännen höll på länge med hjärtkompressioner, de skiftades om.

Anders har varit sjukvårdare i lumpen men han hjälpte inte till med kompressionerna eftersom han dirigerade trafiken.

Efter en stund ringde pressen till Anders och bad honom komma ut och prata med polisen. Det gjorde Anders. Därefter pratade Anders med pressen, de ville ha en intervju. Anders berättade samma sak för dem som det han har berättat i detta förhör.

FL frågar om personernas klädsel?

Mannen hade jeans. Anders tittade inte så noga på kläderna och kommer inte vidare ihåg deras klädsel. Skorna hade åkt av mannen, han var barfota, en sko vet Anders med säkerhet var borta. Det låg plastdetaljer på platsen, även polisbilens backspegel. Mannens ben låg vikt, det var avbrutet.

Uppläst och godkänt.

Landskrona 7 jan 2016

Beskrivning av olycka Hälsingborgsvägen

Fakta

På en parallellgata intill ett radhus på Hagåkersvägen 81 hade vi parkerat med vår husbil för att besöka dotterns familj 2-7 januari. Just hemkomna från stallet med barnbarn och dotter ställde vi upp husbilen utanför huset. Efter att ha elanslutit bilen så skulle jag gå in i huset eftersom maten strax var färdig. När jag kom ut ur husbilen och stod på trottoaren vände jag mig mot bilen, därmed också mot Hälsingborgsvägen, för att låsa med fjärrkontrollen.

Från platsen ser man Hälsingborgsvägen i båda riktningarna eftersom gatan är rak. Helt plötsligt small det som om två bilar körde ihop ca 80 m söderut. Jag såg en bil som bromsade in norrut och en som bromsade söderut. Bilarna hade just mött varandra vid övergångsstället. Min första tanke var att bilarna hade kört för nära varandra och träffat varandra. Båda bilarna bromsade in och stannade efter ca 50-60 m från övergångsstället. Den bil som var närmast mig stod ca 30 m från mig och då såg jag att blåljus startade och förstod då att det var en polisbil. Poliser hoppade ut ur bilen och sprang mot övergångsstället. Jag sprang också för att se vad som hänt.

Personer från den andra bilen såg jag kliva ur bilen, men sedan vet jag inte vad de tog vägen.

Vid övergångsstället hade just poliserna kommit fram och där låg två påkörda personer. En kvinna och en man enligt min bedömning i 35-årsåldern. Båda låg helt stilla med kroppen ute på gatan och fötterna på trottoaren. Mannen såg livlös ut medan kvinnan rosslade och det rann blod ur munnen. En polis kollade pulsen vid halsen på mannen och satte därefter omedelbart igång med hjärtkompressioner. De låg precis efter övergångsstället kvinnan närmast övergångsstället och mannen ca två meter längre bort.

Poliserna bad mig att stoppa trafiken. Jag gick ca 20 m söderut och stoppade bilar, som bromsade in och körde sakta redan när de såg blåljusen. Efter några minuter kom ytterligare polisbilar till platsen och en polisman kom och avlöste mig som trafikvakt. Jag gick då tillbaka till olycksplatsen. Där turades poliser om att hjärtkomprimera mannen. Kvinnan låg på sida och rosslade fortfarande. Bredvid stod en polis och grät omfamnad av två kvinnor. De tog med sig polismannen och gick mot den olycksdrabbade polisbilen.

Jag föreslog till poliserna att de skulle hämta filter eftersom det var 5-7 grader kallt och de skadade låg på iskall asfalt. De hämtade filter och lade på kvinnan. Mannen hade ett ben brutet nedanför knät som låg 75 grader snett ut. Jag reagerade när en av poliserna flyttade benet till normalläge. Det kan ju orsaka blödningar när benpiporna skär av blodkärl. Det hade varit bättre att låta bli benet tills ambulanspersonal kom till platsen.

Mannens ena sko låg på gatan och foten var bar. Intill låg plastdetaljer och en backspegel från polisbilen.

Efter bara någon minut vimlade det av polisbilar. Det måste ha varit i staden i andra ärenden, för så många polisbilar finns troligen inte i Landskrona. Den första ambulansen däremot kom efter bedömningsvis ca 20 minuter.

Mannen gavs hjärtkompressioner av tre poliser som turades om ända tills ambulanspersonalen kom. De räknade högt till 30 och gjorde sedan uppehåll.

Anders Söderströms skrivelse, 2016-01-07 16:05 diariennr: 0150-K59-16

139

Ambulanspersonalen kopplade upp EKG på mannen och det syntes hjärtslag vid varje kompression, men däremellan visade apparaten ett rakt streck. Eftersom jag varit sjukvårdare i lumpen så har jag en del insikt i sjukvård. Jag bedömde redan då att mannen dog omedelbart efter smällen. Några minuter efter att ambulanspersonalen anlänt kom en polis och bad mig att gå därifrån. Då gick jag hem till huset.

I anslutning till övergångsstället finns en stark gatlamppa som gör att stället är väl belyst. Det finns inte buskar längs vägsidan som kunde ha skytt sikten. Vid övergångsstället längre ned längs gatan där poliserna kom ifrån finns en stor skylt som tänds när bilar kör för fort och varnar för övergångsställen. Påkörningen är för mig helt obegriplig.

Efter ca 30 minuter ringde Kvällspressen och ville intervjua mig. Efter intervjun frågade journalisten om jag ville att de skulle kontakta polisen och ge dem mitt namn. Jag sa då att poliserna finns kvar och att jag kunde gå ut och själv ge dem mitt namn. Det gjorde jag.

Pressen hade troligen fått mitt namn med hjälp av husbilens nummerplåt.

Egna tankar

Min uppfattning är att smällen var så kraftig att jag trodde att två bilar krockat, jag har hört det förr. När jag kom fram till olycksplatsen och såg att människor var påkörda insåg jag vidden av det inträffade. Det är 50 på vägsträckan. Jag bedömde hastigheten vara snarare uppåt än nedåt från 70-strecket. Jag såg båda bilarna under inbromsningen och bromssträckan var lång för polisbilen. Dagen efter stegade jag upp sträckan till 60 m.

Hade polisbilen haft blåljusen på så hade troligtvis inte de gående gått över förrän polisbilen hade passerat. De bedömde naturligtvis att de skulle hinna över eftersom normalt bilarna kör 50 km/h på vägen.

Mitt i vägen på övergångsstället finns en refug som trafikdelare. Bara den gör att man saktar ner farten när man närmar sig stället. Ingen bilist kan undgå att det finns ett övergångsställe på platsen.

Inga bromsljud hördes innan eller efter smällen. Hade blåljusen varit på hade jag säkert uppmärksammat polisbilen innan övergångsstället. Man stannar ju alltid till när blåljus närmar sig. Jag upptäckte inte att det var en polisbil förrän blåljusen slogs på efter olyckan.

Polisbilens backspegel lossnade helt och for i gatan. Troligtvis träffades kvinnan av den så att revbenen punkterade lungan, därav rosslandet och blodet i kvinnans mun.

Oerhört tragisk olycka.

Anders Söderström

740 12 KNUTBY



Förhör

Signerat av
Lennart AnderssonSignerat datum
2016-01-12 15:15Enhet
Särskilda utr 1 Syd SUDiariernr
0150-K59-16Hörd person
Möller Gunnarsson, Louise

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollfrågor/LA

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter och iakttagelser i samband med trafikolycka på Hälsingborgsvägen, Landskrona, onsdagen 6 januari 2016.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare
Lennart AnderssonFörhørsdatum
2016-01-11Förhör påbörjat
09:14Förhör avslutat
09:27Förhørsplats
Polishuset, LandskronaTyp av förhör
RB 23:6Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
LA

Berättelse

Som förhørsledare # 2 medverkade kommissarie Kjell-Åke Wendt.**Egen berättelse.**

Louise Möller-Gunnarsson uppgav att när hon kom till olycksplatsen hade det tidigare på polisradion meddelats att det var en polisbil som var inblandad i olyckan, att polisbilen kört på några personer och att läget var allvarlig. Louise uppgav att det tog lite tid innan denna information kom fram.

När Louise kom fram till platsen såg hon att det låg två personer vid sidan av ett övergångsställe och det stod en polisbil en bit därifrån. Louise såg också att en kollega, Christian Alm, satt vid en av de personer som låg på marken, Christian satt vid mannen. Enligt Louise ingick Christian i en annan polispatrull som kom till platsen precis innan Louise kom dit. Christians kollega kunde inte lämna polisbilen eftersom de hade en omhändertagen person i bilen. Louise såg även att en annan kollega, Erik, satt vid den påkörda kvinnan. Erik hade varit passagerare i den polisbil som kört på de två personerna.

Louise uppgav att hon såg att den påkörda kvinnan verkade vara vid medvetande och Louise uppfattade det som att Erik verkade ha kontroll på kvinnan. Louise gick därför fram till Christian och Christian berättade att ha inte kunde känna några livstecken på mannen och Christian frågade om Louise kunde känna efter. Louise uppgav att hon kände på mannens hals och Louise kände något svagt men inte regelbundet och Louise sa till Christian att börja pumpa. Louise uppgav att hon hjälpte Christian med att ta av mannens kläder och de la även mannen i rätt ställning.

Louise uppgav att Christian pumpade (**utförde HLR, förhørsledarens anteckning**) och Louise ropade till sig den kollega hon tjänstgjorde med, Niklas Nordfeldt, och Louise sa åt Niklas att hjälpa Christian. Louise uppgav att Erik sagt åt henne att någon måste gå bort till "Danne" (**Daniel Lindsö, förhørsledarens anteckning**) och Louise gick bort till Daniel som satt på passagerarsätet i polisbilen och när Louise kom bort till Daniel grät han. Från det att Louise kom bort till Daniel i polisbilen var hon tillsammans med honom under hela kvällen fram tills det att Daniel kom till sjukhuset i Helsingborg.

Frågor från förhørsledarna.

Vid det aktuella tillfället tjänstgjorde Louise tillsammans med Niklas Nordfeldt, de var inte riktigt första patrull på olycksplatsen, det var en annan patrull med Christian Alm och Erla Arnardottir som kom till platsen ungefär 20 – 30 sekunder innan Louise och Niklas kom dit. Enligt Louise satt Erla kvar i polisbilen eftersom de hade en omhändertagen person i polisbilen.

När Louise kom fram till Daniel satt han i den polisbil som han kört och polisbilen stod en bit från olycksplatsen. Louise uppfattade det som att Daniel har helt förkrossad och förstörd och det gick knappt att prata med honom. Louise uppgav att hon i och för sig inte pratade så mycket med Daniel utan det var mer så att Louise tröstade Daniel. Det enda Daniel sa var någonting i stil med "måtte de klara sig, måtte de klara sig, det såg inte bra ut".

Louise sa åt Daniel att ambulansen hade kommit och ambulanspersonalen var duktiga och skulle fixa och lösa detta. Louise uppgav att hon sa detta för att peppa och trösta Daniel. Daniel sa inte någonting om hur händelsen gått till, det enda Louise hörde var att Daniel sa någonting i stil med "hur kunde det ske" och "väck mig ur denna mardröm". Louise uppgav att hon även kände att hon inte ville fråga hur det gått till. När Louise kom till platsen satt Daniel på passagerarsätet i polisbilen och Louise vet inte vad Daniel gjort eller vad som hänt innan Daniel satte sig där.

Louise uppgav att tidigare på kvällen hade alla polispatruller i Landskrona varit involverade i ett och samma ärende och man skulle precis utföra en husrannsakan när Daniel och Erik blev beordrade till ett annat ärende. Louise hörde på polisradion att Daniel och Erik blev beordrade till ett annat ärende men Louise pratade samtidigt på en annan radiokanal. Louise såg när Daniel och Erik körde iväg och när de körde iväg från platsen använde de inte blåljus.

När Louise kom fram till Daniel var det en annan kvinna framme hos honom, det var en civil kvinna. När Louise kom fram till Daniel sa Louise till kvinnan att hon, Louise, kunde ta över och Louise vet inte om kvinnan lämnade platsen eller ställde sig vid sidan. Louise hörde inte att Daniel pratade eller sa någonting till kvinnan. Det var även andra civila personer, vittnen, vid olycksplatsen men Louise har svårt att redogöra för hur många det var och om det var män eller kvinnor. Louise uppgav att även hon var lite chockad och hamnade i "konen".

På fråga om Louise pratade med Erik, Daniels kollega, på olycksplatsen så uppgav Louise att Erik satt hos den skadade kvinnan och när Erik sa att någon måste gå bort till Daniel gick Louise bort till honom. Louise pratade inte någon mer med Erik på olycksplatsen, det var först flera timmar senare som Louise pratade med Erik.

Louise stod hos Daniel på olycksplatsen och Louise uppfattade det som att det var under en lång stund. Louise bad sedan sin kollega, Erla, att ordna med yttre befäl så att de kunde köra iväg med Daniel från olycksplatsen. Louise åkte sedan med Daniel in till polisstationen i

Landskrona och de fick besked om att Daniel skulle förhöras. Louise uppgav att de satt en lång stund inne på polisstationen i Landskrona och under tiden fick Daniel besked om att den påkörde mannen var avliden. Louise uppgav att Daniel redan var helt förkrossad så beskedet om att mannen avlidit gjorde inte stor skillnad, Daniel var jätteledsen. Louise uppgav att hon ganska tidigt pratade med yttre befäl om att hon inte förstod hur det skulle kunna gå att genomföra ett förhör med Daniel med tanke på hur han mådde.

Louise pratade med någon kollega inne på polisstationen och de kom fram till att det var bäst att Daniel åkte till sjukhus för att prata med sjukvårdspersonal. Louise uppgav att de förklarade för Daniel varför de tyckte att Daniel skulle till sjukhus och enligt Louise höll Daniel med om detta.

Daniel åkte i sin privata bil till sjukhuset i Helsingborg, det var en annan kollega, Olle Granlund, som körde. Louise åkte med en polispatrull till sjukhuset och där träffade hon Daniel på nytt och Daniels sambo kom också till sjukhuset. Precis innan Daniel skulle prata med läkaren sa Daniel åt Louise och hennes kollegor att de kunde lämna och Louise och hennes kollegor återvände då till Landskrona.

På fråga om Daniel någon gång under tiden Louise var med honom, pratade någonting om olyckan så uppgav Louise att när Daniel fått besked om att mannen avlidit sa han någonting om att han hoppades att kvinnan skulle klara sig. Louise uppgav att Daniel i övrigt aldrig sa någonting om vad som hänt i samband med olyckan.

Genomläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Nordfeldt, Nicklas

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nicklas Nordfeldt hörs i egenskap av polis som anlände till olycksplatsen i nära anslutning till att olyckan skett.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-01-11

Förhör påbörjat

13:35

Förhör avslutat

13:47

Förhörplats

Polishuset i Landskrona

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

K-Å W

Berättelse

Under förhöret medverkar kommissarie Lennart Andersson som biträdande förhørsledare.

Nicklas Nordfeldt har arbetat som polis sedan januari månad 2009, hans titel är polisassistent.

Den 6 januari 2016 arbetade Nicklas i radiobil tillsammans med kollegan Louise Möller Gunnarsson. De befann sig på ett ärende på Föreningsgatan i Landskrona då en annan radiobil blev beordrad till Helsingborg. Några minuter därefter ropade ledningscentralen upp och av den information som ledningscentralen lämnade i detta utrop drog Nicklas slutsatsen att radiobilen som tidigare beordrats till Helsingborg, under färden mot Helsingborg "kört in i en trafikolycka". Nicklas uppfattade det alltså inte som att polisbilen var inblandad i olyckan. Nicklas och Louise svarade på detta anrop att de kunde köra. Strax därefter hör Nicklas hur Erik, en av poliserna i den första polisbilen, säger något över radion. Exakt vad Erik sa kommer Nicklas inte ihåg, men uppger att förstod att de var inblandad i olyckan och att det var väldigt allvarligt.

Nicklas tror att han och Louise kom till olycksplatsen som andra polisbil.

På platsen såg Nicklas två personer som låg på övergångsstället, han reagerade över att de inte rörde på sig. Det fanns en del folk som rörde sig på platsen, bland annat en ordningsvakt. Nicklas är av uppfattningen att denna ordningsvakt kanske bor i närheten och hört olyckan och därför begett sig till platsen.

Nicklas uppger att han chockas av det han såg på olycksplatsen och har därför svårt att minnas de närmare detaljerna av händelseförloppet. Han minns dock att han hjälper till med

HLR på mannen. Nicklas är osäker på om det var han som inleder HLR på mannen eller om det är så att han tog över efter någon annan. Efter det att han har utfört HLR under en tid avlöses han av någon annan person.

Nicklas tror att han dirigerade trafik efter det att han lämnat över utförandet av HLR till annan person.

Efter det att ambulans anlant hjälpte Nicklas till med att bära deras utrustning från ambulansen fram till olycksplatsen. Efter instruktioner från ambulanspersonalen hjälper han också till med att lyfta upp kvinnan på baren.

I detta skede av händelseförloppet hade det samlats mycket folk på platsen. Nicklas tog upp fråga med yttre befäl om de skulle spärra av platsen, vilket yttre befäl tyckte var bra. Nicklas utförde därefter avspärrning av olycksplatsen. I samband med avspärrningen av olycksplatsen stoppade man all inkommande trafik på Hälsingborgsvägen.

Beträffande ordningsvakten som Nicklas såg på olycksplatsen så uppger han på fråga att han lade inte på minnet vilket bolag denna kom från.

Två vittnen tog kontakt med Nicklas och lämnade sina personuppgifter. Nicklas kommer under förhöret inte ihåg deras namn men uppger att de hade finskklingande efternamn. På fråga om de kan ha hetat Jankkila så svara Nicklas att det hette dem.

På fråga uppger Nicklas att under tiden som han utförde HLR på mannen så tog annan kollega hand om kvinnan, vem denna kollega var vet inte Nicklas.

Beträffande de två poliser som färdades i olycksbilen, Daniel och Erik, så uppger Nicklas att han hade ingen kontakt med dem under tiden som han befann sig på olycksplatsen. Han såg varken Daniel eller Erik men vid något tillfälle fick han vetskap om att Erik satt som passagerare i en polisbil som stod ganska nära olycksplatsen. Nicklas tyckte att denna bil borde köras lite längre bort från olycksplatsen, vilket han föreslog i samtal med föraren av denna bil, vilket också skedde.

Såsom Nicklas uppgivit tidigare i förhöret så pratade Erik över radion då Nicklas och Louise var på väg till olycksplatsen. På fråga uppger Nicklas att han minns inte vad Erik sa, men det han sa i kombination med Eriks röstläge gjorde att Nicklas förstod att det var allvarligt och att de skulle skynda sig till platsen.

Förhöret avslutat kl. 13.47

Efter utskrift han Nicklas Nordfeldt tagit del av förhørsutskriften och godkänt den.



Förhör

Eric Hjelmesten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, BF-IGV 2 LPO Lund

Diariennr
5000-K20942-16

Hörd person
Hjelmesten, Eric

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
Polisens tjänstelegitimation

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Telefon

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående omständigheterna kring trafikolyckan på Helsingborgsvägen, 2016-01-06

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iaktagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhållsledare
Maja Bergman

Förhållsdatum
2016-01-06

Förhör påbörjat
20:56

Förhör avslutat
22:01

Förhållsplats
Polishuset Landskrona

Typ av förhör
RB 23:6

Förhållssätt

Förhållsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhållsvittne är på O.Harvyl från KJ Lund.

Jag och Daniel får ett ärende i Helsingborg, ett dödsfall. Vi lämnar centrala Landskrona och kör norrut mot Helsingborg. Vi sitter i bilen och pratar som vanligt. Kommer vid Bildeve från Ringvägen, svänger höger ut på Helsingborgsvägen. Jag kommer inte ihåg om det är första eller andra övergångsstället som det sker vid. Vi fortsätter prata. Några meter, såg 10-15 m innan ett av övergångsställena ser jag två personer som är ett steg ut på övergångsstället.

Jag hinner inte säga någonting, men min hjärna uppfattar dom. Jag hinner inte säga någonting förrän Daniel hinner göra något läte, sedan smäller det. Dom träffar någonstans på högersida. Inte fram på bilen utan det är på sidan. En duns i bilen och paniken hos Daniel kommer mer eller mindre direkt. Vi stannar bilen kanske 20-25 m längre fram. Daniel slår på blåljusen, går ut ur bilen. Jag trycker upp LC. Tar ett steg ut ur bilen. Det är Cilla som svarar på förtursanropet och jag säger att vi har kört på någon eller några, på ett övergångsställe vid Helsingborgsvägen. Jag förtydligar att vi har kört på och trycker tillbaka luren och springer ner tillbaka till platsen, där har ett par allmänhet redan kommit fram och Daniel givetvis.

Det ligger två stycken på marken, halvvägs upp på kanten. Överkroppen ut på gatan och benen upp på kanten. Jag går fram till kvinnan som ligger längst söderut. Jag går fram till henne, hon blöder ur munnen, rosslig andning. Jag ser reaktion i ögonen, hon lever och kan andas. Jag försöker få upp henne på sidan, jag ber en allmänhet om hjälp. Jag sätter även in vänsterhanden under huvudet på henne när jag vänder upp henne. Vänsterhanden är helt blodig sedan när jag får ut den. Jag uppfattar att hon blöder från huvudet. Ansiktet som är synligt för mig syns inga skador. Det är blod i munnen.

Jag hör att dom går ut på radion igen att det är en trafikolycka. Det är många här i stan idag.

Någon säger i stil med, behövs vi. Jag bryter och förtydligar att det är vi som har kört på. Jag sitter hela tiden med kvinnan, så att hon ligger på sidan.

Det är 3-4 allmänhet som kommit fram till platsen. Jag sitter vid kvinnan, den andra personen som jag tror är en man där sitter några allmänhet. Dom gör inte mycket. Han ligger två meter bort. Det syns inget ytligt på honom. Inga skador syns. Någon allmänhet tar med Daniel och går bort till vår bil. Daniel är inte i bra tillstånd. Dom tar med honom bort till vår bil.

Någonstans där trycker jag upp förturanrop igen. Jag har inte hört vad dom sagt på radion, återigen så är det Cilla som svarar. Jag försöker förtydliga att det är två personer som är skadade. Kvinnan har rosslig andning. Jag har inte koll på mannen. Det sitter som sagt två stycken med honom.

Det känns som en evighet, sedan kommer Christian Alm, vår första kollega på plats. Han går först fram till mannen. Han frågar allmänheten vad statusen är, dom är ganska flyktiga i sina svar. Han går fram till mannen och kollar. Han hittar ingen puls. Han ropar på Louise. Hon kommer fram, jag tror hon känner på halsen på honom. Jag tycker att hon säger att hon hittat puls på honom, men det är lite oklart. Dom kommer fram till att dom inte hittar någon puls på honom, så Christian börjar med HLR.

Då ser jag även sedan att Louise går runt till benen på mannen. Då ser jag att ena benet ligger i väldigt fel vinkel. Hon rätar ut benen så att han ligger mer på rygg. Sedan säger jag till någon av dom att gå bort till Daniel, och Louise går bort mot bilen. Sedan kommer Kim fram till mig så ber jag honom hjälpa mig att få ordning på kvinnans ben så att hon kommer upp på sidan bättre med tanke på andningen. Sedan kommer även Oscar och frågar om dom ska ta över och jag säger först nej, men sedan säger dom att som ska ta över, så jag går därifrån.

Jag går neråt och går fram till en av polisbilarna och ska försöka få fram någonting och tvätta handen med. Jag får fram alcogel i bagaget på en av bilarna. Jag får inte rent handen.

Erla är även vid bilen, sedan ser jag att ambulansen kommer. Jag säger till Erla att sätta stopp om det kommer någon bil från andra hållet. Sedan vinkar jag fram ambulansen och ambulansen kör upp och stannar till vid mig. Jag säger att dom ska köra bort framför olyckan och jag berättar att dom håller på med HLR på en person så att dom vet vad som händer.

Efter det så kommer en allmänhet fram till mig och kollar läget. Han bör ha varit där hela tiden. Det verkade som att han hade koll. Så han frågade hur det är. Jag tror att han frågar om vi ska sätta oss någonstans och vi går till en polisbil. Jag sätter mig fram i polisbilen. Sedan så kommer nästa kollega, Jesse, och sätter sig i polisbilen också, på förarplatsen. Jag får låna handskar av honom på den blodiga handen, jag hade blivit kall och stel.

Sedan kör Jesse fram bilen så att vi står framför olyckan, så stannar vi där. Sedan så kommer yttre fram till bilen, han frågar vad det är som har hänt. Jag ger honom korta drag vad det är som har hänt. Sedan åker jag och Jesse tillbaka till stationen. När vi kommer in här så går jag ner och lägger in vapen i källaren och sedan satte jag mig och tog fram min mat för att ha något annat att göra.

Sedan har jag bara suttit och småpratad med kollegor fram till nu.

Fhl: Vad var det för ärendetyp?

Jag uppfattar det som att dom har hittat en död i en lägenhet i Helsingborg. Jag tror att dom säger att läkare ska komma eller är på väg och att det är någon form av missbruk. Alltså att det är en missbrukare som har dött.

Vi går till bilen och sätter oss och åker. Sedan tar vi fram adressen och fram med gps:en så vi vet var vi ska. Jag hade en tanke på att rikta upp igen och få mer information.

Fhl: Var det dålig hörbarhet där ni befann er?

Vi står och spanar. Det är rörelse uppe i den aktuella lägenheten där det kan vara en efterlyst person. Så det är lite rörigt.
Jag svarar och fattar att vi ska till Helsingborg på ett dödsfall. Mer än så behövde jag inte veta där.

Fhl: Vilken angelägenhetsgrad var det?

Bedömningen var att det var ganska lugnt. Jag vet inte när läkaren skulle komma. Det var inte bråttom. Det är inget blåljusärende.

Min egen känsla är att det inte är jättebråttom. Vi åker upp, så kommer vi när vi kommer. Så är min tanke i alla fall. Hade det varit jag som hade kört så hade jag kört likadant. Känslan var att jag hade kört precis likadant som Daniel har kört.

Fhl: Vilken hastighet vid kollisionen?

Vi kanske körde i 50-70km/h, inte fortare. Känslan var att det inte gick fort.

Fhl: Hade ni blåljus på?

Nej, inga blåljus. Blåljusen kom på när Daniel hade stannat bilen.

Fhl: När uppfattade du personerna?

Ja alltså 10-15 m. Längre bort var det inte. Dom är mer eller mindre helt mörkklädda ett steg ut i gatan.

Fhl: Var kom dom ifrån?

Personerna kom från högersidan. Dom är ett steg ut i gatan.

Fhl: Hur var siktförhållandena?

Det är gatubelysning hela vägen men det är ganska mörkt ändå. Jag tror inte det finns någon extra lampa vid övergångsstället. Det är halvdålig sikt.

Personerna är helt mörkklädda. Dom syns ingenting. Dom dyker bara upp, när vi kommer.

Fhl: Någonting du vill tillägga?

Jag vet inte om du fick med att dom träffade bilen på högersidan. Ingen av personerna har varit uppe på bilen och dom har inte blivit överkörda, vad jag tror. Känslan är att dom nästan går in i bilen. Backspegeln är borta. Så dom har träffats någonstans framme på bilen på höger utsida.

Troligtvis så är det mannen som har tagit i kanten framme på bilen för det såg ut som att han var lite framför kvinnan. Jag ser mannen en liten bit framför kvinnan. Han går kanske någon dm längre fram.

Genomläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Hjelmesten, Eric

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-03-04

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:25

Förhørsplats

Polishuset i Landskrona

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Eric Hjelmesten har arbetat som polis sedan december månad 2014, hans titel är polisassistent.

Aktuell dag, 6/1 2016, arbetade Eric tillsammans med kollegan Daniel Lindsö. Tillsammans med ytterligare kollegor deltog de i ett spaningsärendet på Föreningsgatan i Landskrona då de av LKC blev beordrade att köra till Helsingborg. Av den information Eric initialt fick framgick det att det rörde sig om ett dödsfall i Helsingborg och det nämndes också något om läkare, om läkare var på plats eller på väg minns inte Eric.

Efter det att Eric och Daniel blivit avlösta på platsen av andra kollegor begav de sig till sin radiobil som stod parkerad på Regeringsgatan. Daniel satte sig på förarplatsen medan Eric satt sig på passagerarsätet i radiobilen. De började köra genom Landskrona i riktning mot Helsingborg. Beträffande adressen där dödsfallet hade inträffat så uppger Eric att varken han eller Daniel kände till adressen, men eftersom det var en bit att köra så bestämde de sig för att ta fram den exakta adressen under färden mot Helsingborg.

Från starten på Regeringsgatan körde de norrut via Stenorsvägen fram till Ringvägen där de svängde vänster och fortsatte Ringvägen fram till Bildeve rundellen där de svängde höger ut på Hälsingborgsvägen.

Klockan var strax efter halv sju på kvällen, det var mörkt ut men regnade inte.

Eric's uppfattning om Daniels sätt att köra är att han körde helt normalt, han uppger att om det hade varit han som kört så hade han kört på samma sätt. När de närmar sig ett av de två övergångsställen som finns på Hälsingborgsvägen ser Eric två personer "som är ett steg ut i gatan". "Ena personen är lite före den andre, den bortesta personen är lite före så man ser att

det är två stycken. Ja, hjärnan hinner uppfatta det, sen, sen smäller det".

Såsom Eric uppgivit tidigare i förhöret så hade han för avsikt att ta fram den exakta adressen under färden mot Helsingborg. På fråga uppger Eric att de hade inte påbörjat sökandet efter adressen då olyckan inträffade. Erics tanke var att senare under färden ropa upp LKC för att få kompletterande information såsom exakta adressen, eventuell portkod med mera.

På fråga hur akut Eric bedömde uppdraget då han under spaningsärendet på Föreningsgatan fick ärendet från LKC, så svarar han att det var inget blåljusärende, men ett dödsfall är alltid högprioriterat vilket innebär att de lämnade det ärendet som de höll på med och påbörjade färden mot Helsingborg så fort de blivit avlösta.

I samband med att Eric och Daniel påbörjade färden mot Helsingborg så pratade de om adressen i Helsingborg, som ingen av dem kände till. Vad de samtalade om därefter har Eric svårt att minnas. Han uppger att hans minnesbild idag är att de samtalade med varandra helt allmänt under den vidare färden.

Beträffande bilens hastighet under färden genom Landskrona så uppger Eric att han hade inte koll på hastighetsmätaren vid något tillfälle. Eric uppger att han i tidigare förhör sagt 50-70 och uppger nu att det är en känsla han har att det kan ha rört sig om denna hastighet. Sträckan som de körde genom Landskrona är hastighetsbegränsad till 50 kilometer i timmen och Eric uppger att de kan mycket väl vara så att de hållit denna hastighet. På fråga om hastigheten på Hälsingborgsvägen så uppger Eric att hans känsla säger att hastigheten kan ha varit 50-70 kilometer i timmen, men som han tidigare påtalat så tittade han inte på hastighetsmätaren vid något tillfälle utan grundar denna uppgift enbart på den känsla som han har.

På fråga om där var något som kan ha distraherat honom eller Daniel under färden på Hälsingborgsvägen så svarar Eric att det var det inte, inte vad han minns. Eric vet att han inte höll på med någon radiotrafik eller GPS:en i detta skede. Om där var mötande trafik som kan ha stört Daniel kommer Eric inte ihåg, hans minnesbild är att det var väldigt lite trafik.

Såsom Eric uppgivit tidigare i förhöret så såg han två personer som var ett steg ut i vägbanan. Han tillfrågas nu om han kan uppskattat avståndet från hans plats fram till dessa personer. Eric uppger att han i tidigare förhör sagt 10-15 meter och det är det avståndet som han kan säga. Eric menar att 10-15 meter är nära, han hinner se dem sedan smäller det.

På fråga om Daniel hann se dessa personer så svarar Eric att hans minnesbild säger att precis när han har sett personerna, när hans hjärna uppfattat dem, så hörde han ett läte som han har svårt att beskriva, men är av uppfattningen att det kommer från Daniel. Detta läte gör att Eric drar slutsatsen att även Daniel sett dem. Eric uppger här att det gick så snabbt från det att han såg dessa personer till smällen att han inte ens hann öppna munnen för att varna Daniel innan det smäll.

På fråga om Erics minnesbild av händelseförloppet direkt efter olyckan så svarar han att det blir ingen tvärbroms, bilen stannar en bit fram, Daniel trycker på blåljusen och han säger "nej, nej, nej". "Han stannar bilen, lägger i P-växeln trycker på blåljusen, sen är han väck". På fråga uppger Eric att han har inget minne av att det blev tvärstopp, det kan ha blivit det, men det är inget som Eric har något minne av.

Eric har ingen uppfattning om hur långt efter övergångsstället som bilen stannar. Eric tror inte att bilen flyttas efter det att Daniel ställt bilen en bit bortom övergångsstället.

I detta skede av förhöret delges Eric uppgiften att bilen stod drygt 58 meter efter

övergångsstället. Eric har ingen uppfattning om varför bilen stannade först efter 58 meter, men uppger att om han ska lämna en personlig fundering så kan det vara så att de inte förstod vad det var som hade hänt. Eric menar att det är en väldigt överklig situation att man kör på en människa.

Avslutningsvis uppger Eric att han har arbetat i Landskrona under de år som han varit färdig polis. Den aktuella stäckningen av Hälsingborgsvägen känner han väl till, han färdas denna sträckning så gott som dagligen.

Förhöret avslutat kl. 13.25



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Dahl Pechlivanidou, Stavroula

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Stavroula Pechlivanidou hörs upplysningsvis angående hennes möte med Lena Svensson och Dan Karlsson strax före det att olyckan inträffade den 6 januari 2016.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-03-22

Förhör påbörjat

11:20

Förhör avslutat

12:15

Förhörplats

Polishuset i Landskrona

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

K-Å W

Berättelse

Stavroula Pechlivanidou uppger att hon och hennes familj har bott granne med Lena Svensson och Dan Karlsson sedan de flyttade in i huset på Nyvångsgatan för cirka tio år sedan.

På fråga uppger Stavroula att hon kände inte familjen Svensson/Karlsson så bra, de har inte umgåtts som grannar, men inte haft något umgänge utöver det.

Beträffande mötet med Lena och Dan den 6 januari 2016 så uppger Stavroula att hon kom hem med bil. Hon ställde bilen på parkeringen vid garaget och gick hem för att hämta garagenyckeln. Då hon efter att ha hämtat garagenyckeln var på väg tillbaka till garaget passerade hon Lena och Dans hus, Lena och Dan stod då utanför deras ytterdörr. Stavroula hejade på dem då hon passerade dem på vägen mot garaget. Då Stavroula strax därefter åter gick mot bostaden såg hon att Lena och Dan börjat att gå i riktning mot Hälsingborgsvägen och passerade i samband med det Stavroulas hus. På några meters avstånd växlade Stavroula några ord med Lena och Dan.

Stavroula reagerade inte på något speciellt då hon vid detta tillfälle pratade med Lena och Dan. Som Stavroula uppgett tidigare så känner hon inte dom så bra, men uppger att de är bra och trevliga grannar.

På fråga om Lena och Dan var påverkade av alkohol då Stavroula mötte dem så svarar Stavroula att det var inget hon märkte. Hon var inte vid något tillfälle så nära dem att hon skulle kunna lukta någon alkohol doft.

På fråga om Lenas och Dans alkoholkonsumtion så svarar Stavroula att hon har inte umgåtts med dem i de situationer där man dricker alkohol och har därför ingen uppfattning om deras alkoholkonsumtion helt allmänt. Hon har, under de år som hon bott granne med dem, aldrig blivit störd av dem eller sett dem i påverkat tillstånd.

Förhöret avslutat kl. 12.15

Efter utskrift har förhöret lästs upp för Stavroula Pechlivanidou som godkänt förhørsutskriften.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Diariernr

0150-K59-16

Hörd person

Lindsö, Daniel Edvard

Personnummer

19841017-3952

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Kjell-Åke Wendt

Förhørsdatum

2016-01-21

Förhör påbörjat

14:40

Förhör avslutat

15:10

Förhørsplats

Särskilda Utredningar Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JB

Berättelse

Förhørsledaren skrivs med fet stil.

Den hörde skrivs med normal stil.

*Advokaten skrivs med kursiv stil.***Under förhöret närvarar Daniel Lindsös offentliga försvarare advokaten Johan Eriksson.****Så Daniel nu har jag startat bandspelaren så nu kommer även det som du säger med på bandet.**

Japp.

Då ska jag inleda med att delge dig misstanke för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppskada. Där finns två målsägande i ärendet nummer 1, Dan Karlsson nummer 2 Lena Svensson. Jag ska nu delge dig den gärningsbeskrivning som åklagaren har formulerat. Gärningsbeskrivningen kan komma att ändras om det under utredningen framkommer uppgifter som föranleder andra bedömningar. "Daniel Lindsö har den 6 januari 2016 fört ett polisfordon på Hälsingborgsvägen i Landskrona. I anslutning till ett övergångsställe har han påkörnt målsägandena som var i färd med att korsa gatan. Påkörningen var så kraftig att nummer 1 medelbart avled och nummer 2 åsamkades ett multitrauma med bland annat fraktur på skalle och brösttrygg. Vid förandet av fordonet har Lindsö i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Genom att dels ej anpassa hastigheten vid

övergångsstället, dels ej ägna annan trafik tillräcklig uppmärksamhet." Lagrum 3 kap. 7, 8 §§, Brottsbalken samt 1 §, första och andra stycket Trafikbrottslagen. Jag har tatt ut ett ex...

Tack.

...till er angående gärningsbeskrivningen.

Får jag fråga en sak bara?

Ja.

Ej ägna annan trafik tillräcklig uppmärksamhet Vad avses med det?

Ja, det är åklagaren som har formulerat denna. Jag vet inte om han...

Du vet inte, du vet inte nej?

Nej.

Okej.

Hur ställer du dig Daniel till dessa misstankar som jag nu har delgivit dig?

Jaa, vad ska man säga jag... jag kan bara berätta vad som har hänt och sen är det ju upp till nån annan att bedöma huruvida det föreligger dom här brotten som har, som du har läst upp alldeles nyss. Så att jag måste väl förneka.

Ja.

Dom faktiska omständigheterna, det finns ju omständigheter som jag får förklara mig, och jag ska förklara mig så gott det går.

Självklart ska du få göra det men du sa här, du förnekar?

Ja.

Mm, gäller det, jag delgav dig misstanke för tre olika brott. Gäller det samtliga tre.

Ja det måste det ju göra.

Mm, så här inledningsvis av förhöret så skulle jag vilja att du lämna en kort yrkesmässig presentation av dig.

Ja, ehm... jag har jobbat som polis i sju år drygt, eller så. Jag har jobbat i Landskrona i alla år förutom när jag kom som aspirant, då var jag i Helsingborg ehm... vilket är den stad som jag känner mig mest bekväm i egentligen men jag valde Landskrona för att jag kände att det kan va skönt att ha lite avstånd till jobbet och kunna lämna det när man kör från jobbet så att säga. Och jag har vart i yttre tjänst under den här tiden som ingripande polis, har kört på dom ärendena som (ohörbart) sig då osså så (ohörbart) av kommunikationscentral. Med nåt undantag har jag haft yttre/inre tjänstgöring bara nån månad eller så. Ehm ja.

Din titel är?

Min titel är polisassistent.

Mm, skulle du då kunna redogöra för den här händelsen, du börjar en i samband med, som jag har förstått det så var ni kallade till ett ärende.

Mm.

Skulle du kunna redogöra för detta från och med det att ni blir kallade till detta ärende?

Ja. Vi, under kvällen så är vi ehm, det var rätt så mycket folk i Landskrona och vi är nära patruller som står på ett ärende där vi ska genomföra en husrannsakan med en gärningsman som är inblandad i en skottlossning (ohörbart) men då blir vi uppkallade på vår radio på vår orderkanal kallar dom då på vår patrull som är väl 64-2130 för kvällen om jag inte minns fel. Så, och där hör jag hur hon säger, som jag upplever det är det en eventuellt avliden person så dom skickar oss på en lägenhetsundersökning upp till Helsingborg eftersom dom då är ont om folk där uppe. Så med den informationen så går vi ut i bilen och det är jag som kör då för kvällen. Lämnar en adress, Regeringsgatan i Landskrona och kör norrut en bit genom stan här. Ehm ut på ringvägen och sen så tar man höger i, i rondellen som ja Ringvägen rondell med Hälsingborgsvägen och kör norrut på Hälsingborgsvägen.

Och där är det väl ungefär ja uppskattningsvis 100 meter tror jag fram till det här övergångsstället där olyckan inträffar. Ehm, jag värderar det här ärende som ett brådskande ärende ehm... det är nån som behöver vår hjälp eventuellt avliden, en lägenhetsundersökning är ju, ja kanske oftast så att någon ligger i en lägenhet och är avliden just men det har också förekommit, jag har vart ett ärende där det faktiskt har legat någon som behöver hjälp inne i lägenheten när man kommer till platsen. Men det kanske inte är det vanligaste men jag bedömer ändå att jag, vi vill komma upp till Helsingborg ja... i största möjliga mån i hyfsat god tid så att jag ehm... ja jag får ju lov att bryta hastighetsgränser och så, det är jag ju medveten om och jag tänker ju inte direkt på... jag tittar inte på nån hastighetsmätare utan jag kör så som jag bedömer är lämpligt och när vi kommer på den här raksträckan Hälsingborgsvägen så vid det här övergångsstället jag, som jag minns det så har asså jag är pigg för kvällen liksom uppmärksamheten där den ska va i trafiken. Rakt fram och ser mig för precis som jag gör vid vilket övergångsställe det än skulle va liksom. Det är ett obehagligt övergångsställe. Jag vet ju om att detta finns där och jag, som jag kommer ihåg det så ser jag mig för och kör på som om det är fritt och helt plötsligt så när vi kommer på övergångsstället så smäller det till i sidan på bilen. Och när det ja, vid den smällen så förstår jag ju att jag har kört på någon och... men jag hinner inte se nånting, jag ser liksom inga personer vid sidan om övergångsstället eller nån på väg fram utan det smäller bara till i som jag upplever det, höger sida på bilen. Jag hinner inte ens se att det är en person vid bilen eller någonstans runt om bilen. När det hände så bromsa jag såklart in kraftig, ställer bilen och hör hur Eric säger: "Ta det nu lugnt, jag larmar" säger han bara. Men jag springer ut ur bilen och mot dom här personerna. Fram till platsen och ser den här mannen (rösten bryts) liggandes (tystnad) ja, han ligger och jag ser att han är (tystnad, snörvlar) allvarligt skadad. Jag känner efter puls, känner en puls till att börja med tycker jag. Sen, sen är det några kvinnor, eller en kvinna som kommer fram till mig (snörvlar) när jag sitter med honom. Eh, jag sitter där ett tag vet jag över honom och känner efter puls men så småningom så tar hon mig i händerna och för bort mig mot vår bil, där jag blir sittande.

Mm, vi kan stanna där. Ja. Ehm, du sa här att du såg inte dom här personerna.

Nej, det är rätt.

Du kände eller hörde en duns i bilen, men du hade inte sett dom innan ens?

Nej, ingenting.

Ja, du är 31 år tror jag.

Stämmer.

Hur länge har du haft körkort?

Sen jag var... 18 eller min 18, 18.

Kör du mycket bil?

Ja det vill jag väl säga att jag gör.

Kanske både privat och i tjänsten?

Ja.

Vet du hur många mil du kör på ett år ungefär?

Med privat och... så blir det väl några tusen mil säkert, eller ja.

Det brukar va svårt att uppskatta det är väl-

Ja, det är det.

-hur mycket man har på försäkringsbeskedet.

Ja.

Har du fått nån utbildning utöver trafikskolan när du tog körkort i just bilkörning?

Ja det har jag fått. Jag har fått en uttryckningskurs som alla går för att kunna köra ett uttryckningsfordon, köra i trängande fall, köra blått.

Mm, och du har en godkänd sådan utbildning?

Ja.

Du var inne lite på det här ärendet ni fick i Helsingborg det rörde nåt, nånting om misstänkt dödsfall?

Mm.

Och du var inne lite på hur ni prioriterade det.

Mm.

Och du sa också här att du hade rätt i dom fallen att köra, överskrida hastighetsbestämmelserna.

Mm.

Vet du om du gjorde det under färden tänker jag inte bara på kollisionstillfället utan hela färden fram?

Nej, asså det... jag, jag kan ju inte sitta här och gissa liksom det...

Nej.

Jag kan inte svara på om jag har gjort det och det är liksom ingen längre sträcka till, till den här, till det här övergångstället och jag tycker att jag kör efter min bedömning och så som jag brukar göra och ehm... jag kör inte som det vore ett trängande fall asså det, det är inte full gas i varje kurva och så här utan det är lugna fina pågasningar asså efter svängar och kurvor och så utan det är lugnt och behärskat som jag känner det. Och känner mig själv som förare.

Ja.

Det är svårt för mig att säga nånting om hur fort det går när, när det händer. Det blir bara massa uppskattningar som inte gör nån rättvisa.

Nej det förstår jag att det är svårt, det... och det du har berättat här om körningen så är jag av den uppfattningen att du inte hade blåljusen på, stämmer det?

Det är rätt uppfattat.

Under färden här genom Landskrona, fick ni nån kompletterande information via radion från LKC under färden eller?

Jag kommer inte ihåg hur det var med det. Jag minns asså inte huruvida, det är ju Eric som sitter med den biten och jag koncentrerar mig på körningen så som jag brukar göra.

Mm.

Då gör jag det till fullo.

Ja, nåt annat som kan ha distraherat dig under färden?

Inget som jag kan säga nej.

Nej.

Jag vet inte.

Nej, eh du körde tillsammans med en kollega som heter Eric.

Ja.

Vad heter han mer?

Hjelmesten.

Kommer du ihåg hur väderleken var vid det här tillfället?

Ja det var ju, när det hände på kvällen vid 18.30-tiden och mörkt ute men det var ju uppehåll, uppehållsväder och blött ute men i övrigt helt som vanligt asså okej siktförhållanden och så.

Mm, har du nåt minne av trafikintensiteten på sträckan där olyckan skedde?

(snyftar) jag vill minnas att det inte var så mycket trafik ute på vägen och det var ganska lugnt.

Mm, du nämnde här tidigare att du kände till det här övergångsstället sen tidigare.

Ja det är klart, jag har ju jobbat där i 7 år nästan eller jag menar så att det är klart att jag känner till det.

Känner du till vägsträckan där och...

Ja.

Det här övergångsstället också?

Ja det gör jag ju.

Enligt boende runtomkring det övergångsstället så har det var väldigt olycksdrabbat övergångsställe detta, är det nåt du känner till?

Faktiskt inte, inte alls. Ehm... Äh, det, jag har inte vart på nåra ärenden där så och jag har inte läst om nåra olyckor där heller eller nånting som har hänt när jag har jobbat i alla fall. Så det kan jag inte säga att jag har koll på faktiskt.

Nej. Och du berättar här tidigare att när ni svänger av rondellen, svänger höger ut på Hälsingborgsvägen. Ehm, då accelererar man väl när man kommer ut ur rondellen och det kan va svårt att uppskatta hastigheten, men har du någon uppfattning om, om, om ni höll... det är 50 km på sträckan, om ni höll ungefär den eller om ni låg betydligt över den hastigheten. Har du nån uppfattning utan att spekulera om detta?

Asså min uppfattning är jag håller, att jag håller runt den hastigheten tror och... nånstans runt där i så fall men som sagt det blir ju spekulationer om jag ska uppge nån, men som jag kommer ihåg det så är det inte... det går, det går liksom inte jättefort utan, jag vet att där är 50 och jag hinner, det är som sagt ingen jättelång sträcka fram till där utan...

Mm.

... runt den hastigheten är jag nog.

Mm, du sa här tidigare att du observera inte dom här personerna förrän du hör dunsen i bilen.

Nej det är rätt.

Vet du om din kollega Eric ser dom?

Som jag uppfattar det så hinner han se, han ser ingenting heller. Jag hör inte Eric säga nånting, och han s... han säger sen att: "Jag såg ingenting heller". Det vet jag.

Har Eric sagt det till dig...

Ja.

...i ett senare skede här asså.

Ja.

Mm.

Så vill jag minnas det (snörvlar).

Kan... har du... kan det varit någonting som har distraherat dig precis i detta ögonblicket när du närmar dig övergångsstället? Något du kommer ihåg som har hänt just där som kan ha distraherat dig?

Det är en bil som stannar som förmodligen den här kvinnan kommer ifrån men det vet inte jag säkert som är framme och tar tag i och hjälper mig. Om den bilen har kommit när vi, när vi har passerat det kan, det kan va så att, att det har bländat eller så på nåt sätt också så att det kan ha stört och försvårat men, men det är inget som jag minns så att, nu kommer det en bil här utan... men det kan va så.

En mötande bil alltså?

I så fall ja.

Som, mm. (tystnad) ni körde norrut på Hälsingborgsvägen.

Ja.

Och kan du säga från vilket håll dom här personerna har kommit ut?

Dom har kommit från vår högersida, så öster ifrån så att säga. Skulle väl då rakt över.

Jag tar fram en bild här över platsen.

Ja.

Du känner igen dig på fotot?

Ja.

Och den är tagen i nordlig riktning, denna bilden. Skulle du kunna visa här på, var dom personerna, vilket håll dom kom ifrån?

Ja som sagt, jag ser ju inte dom så att... men min tanke, eller så som dom träffar så känns det som att dom har ju kommit från öster här, nu vet jag inte vad den här gatan heter här men. Ehm och skulle passera och gått västerut så att säga över övergångsstället så dom har alltså kommit här ifrån.

Mm, skulle du kunna sätta en pil då på det hållet som du säger att dom har kommit så att man ser det på det här fotot, om det (mummel).

(Ljud av en penna mot ett papper)

Men som du sa här så har du inte sett dom här personerna.

Nej.

Utan du utgår från att dom kommer från det hållet?

Ja.

Vad är det som gör att du utgår från det?

För att jag inte kan ha missat dom om dom har kommit från andra hållet. Och att jag har all uppriktning eller uppsikt och uppmärksamhet framåt när jag kör bilen.

Mm, ja.

Och då kan dom inte ha kommit från nåt annat håll.

Nej. Efter olyckan så var du framme på platsen och har du nåt minne av hur dom här personerna var klädda?

Ja tittar på honom och så han är helt mörklädd vad jag kommer ihåg och han ligger på marken då.

Har du nån uppfattning om kvinnans klädsel?

Nej.

Nej.

Jag kommer inte ihåg ens. Jag titta på honom mest.

Mm. Vi prata lite tidigare om väderleksförhållandet. Det var på kvällen, det var ju mörkt naturligtvis. Har du nån uppfattning om gatubelysningen hur den var på platsen?

Mörkt. Jag kän... det är bara att det är mörkt vet jag men den belysningen som finns här är ju säkerligen tänd ju, det skulle ju va konstigt annars men det är inget som lyser över övergångsstället eller i direkt anslutning så att det marken lysas upp utan jag upplever det som väldigt mörkt allting.

Ja.

(tystnad)

Ja, jag tror jag har fått svar på dom frågorna jag hade till dig Daniel så då vänder jag mig till advokaten.

Ja jag har nån fråga. Du sa att du... Eric sa till dig att han inte såg dom heller.

Mm.

När gjorde han det? Asså det är i händelsen här eller?

Öh, nej jag tror det är efteråt när vi möts, möts inne på station.

Mm, det är samma kväll i alla fall?

Ja.

Hur har det varit för dig med kontakter med andra personer efter händelsen?

Jag har haft kontakt med mina chefer bara. Och sen har jag såklart fått in en väldigt massa sms med stöd från kollegor. Men inte pratat med nån om den här händelsen. Inga kollegor mer än cheferna då.

Du sa till mig du har undvikit media också?

Ja absolut, inte läst eller huvudtaget haft eller tatt nån del av nån media.

Ja, så det som du berättar nu det är dina minnesbilder.

Absolut.

Så som dom är.

Mm.

Det var det hela.

Mm har du Daniel något ytterligare du skulle vilja framföra?

Inte som jag tänker på nu, nej.

I så fall kan vi återkomma till det.

Ja.

Då undrar jag om du kan godkänna på det sättet som jag har hållit detta förhöret med dig?

Ja.

Och då har klockan hunnit och bli 15.10 och då avslutar vi förhöret.



Bilaga - Skäligen misstänkt

* * * Skyddad personuppgift * * *

Enhet
Särskilda utr 1 Syd SU

Diariennr
0150-K59-16

Skäligen misstänkt person
Lindsö, Daniel Edvard

Personnr
19841017-3952

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2016-01-06 18:40 - 2016-01-06 18:43	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress HÄLSINGBORGSVÄGEN		Områdeskod 1282
Brottsmisstankenr POR95-BM2016-291-O0		Diariennr 0150-K59-16
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0315	Brottsbeskrivning Vållande till annans död
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2016-01-12	Beslutsfattare misstankebeslut Landahl, Bengt	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2016-01-06 18:40 - 2016-01-06 18:43	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress HÄLSINGBORGSVÄGEN		Områdeskod 1282
Brottsmisstankenr POR95-BM2016-292-O1		Diariennr 0150-K59-16
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0399	Brottsbeskrivning Vållande till kroppsskada
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2016-01-12	Beslutsfattare misstankebeslut Landahl, Bengt	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2016-01-06 18:40 - 2016-01-06 18:43	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress HÄLSINGBORGSVÄGEN		Områdeskod 1282
Brottsmisstankenr POR95-BM2016-293-O2		Diariennr 0150-K59-16
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 3001	Brottsbeskrivning Grov vårdslöshet i trafik
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2016-01-12	Beslutsfattare misstankebeslut Landahl, Bengt	



Personalia och dagsbottsuppgift

* * * Skyddad personuppgift * * *

Utskriftsdatum
2016-05-04

Namn Lindsö, Daniel Edvard		Personnummer 19841017-3952	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Tidigare efternamn			
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Adress			
Folkbokföringsort			
Senast kontrollerad mot folkbokföring			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av		Datum	
		- -	



Polismyndighet

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Särskilda utr 1 Syd SU

Ärende

Diariennr

0150-K59-16

Handläggare

Wendt, Kjell-Åke

Gärning

Vållande till annana död, vållande till kroppsskada samt grov vårdslöshet i trafik.

Berörd person

Personnr

19841017-3952

Efternamn

Lindsö

Förnamn

Daniel Edvard

Underrättelse utsänd

2016-04-13

Yttrande senast

2016-04-29

Underrättelse slutförd

2016-04-25

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Notering

Fu-protokoll skickat via post till Daniel Lindsö.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Johan Eriksson

Underrättelse utsänd

2016-04-13

Yttrande senast

2016-04-29

Underrättelse slutförd

2016-04-25

Underrättelsesätt

Notering

Fu-protokoll skickat via post till adv. Johan Eriksson.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran